Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 19/08/2026

Dados do Cliente

Solicitante: BRABUS
CNPJ/CPF Solicitante: 09635952000822
Proprietário: [redacted]
CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: NISSAN | NISSAN KICKS S CVT
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 115851
Renavam: [redacted]
Fabricação/Modelo: 2017 / 2018

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]
Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original
DO BATENTE DA PORTA: Original
DO ASSOALHO: Original
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro dos padrão
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -


Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 19/08/2026

Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 19/08/2026

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -


Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 19/08/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]