DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 03/11/2026 08:41 - DATA IMPRESSÃO: 03/11/2026 09:24

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	QUILOMETRAGEM:	97395 KM
Nº CHASSI:		COR:	PRATA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2022
MARCA:	FIAT	ANO MODELO:	2023
MODELO:	MOBI LIKE	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	175 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	5 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo [redacted]
Consulta
Data Realização: 03/11/2026 08:41
Data Impressão: 03/11/2026 09:24

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:FIAT
MODELO:MOBI LIKE

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA



TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 03/11/2026 08:41
Data Impressão: 03/11/2026 09:24

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 999	DATA DI:
MUNICÍPIO: SOROCABA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT:	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 136	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 74	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2023		
cc Motor	1.0,	Região Geográfica	América do Sul
Combustível	BI-COMBUSTIVEL	Tipo da Carroçaria	Hatchback
Fabricante	FIAT	Veículo	MOBI,
Localização da Fábrica	Betim - MG	Versão	LIKE
País	Brasil		



HODÔMETRO


ADICIONAL 4


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR


PAINEL DE INSTRUMENTO


LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)


LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 03/11/2026 08:41
Data Impressão: 03/11/2026 09:24

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:FIAT
MODELO:MOBI LIKE

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	130,16/2082,53	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	CONSTA OCORRÊNCIA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

GRAVAME

STATUS	CNPJ CREDOR	NOME CREDOR	DATA	TIPO DE RESTRIÇÃO
GRAVAME ATIVO	17192451000170	BANCO ITAUCARD SA	13/09/2024	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 03/11/2026 08:41
Data Impressão: 03/11/2026 09:24

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:FIAT
MODELO:MOBI LIKE

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 97395

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 03/11/2026 08:41
Data Impressão: 03/11/2026 09:24

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:FIAT
MODELO:MOBI LIKE

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
SEM PARCEIRO

Data da Realização
03/11/2026 09:24

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

RCS VISTORIAE SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br