RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

CONFORME

Solicitante [redacted]

DADOS	DADOS DA BIN / FONTE	DADOS COLETADOS
Modelo	BMW/X4 XDRIVE30I	Conforme BIN
Ano fabricação / modelo	2021/2021	2021/2021
Renavam	[redacted]	[redacted]
Chassi		
Motor		
Câmbio	—	—
Município / UF	PORTO BELO / SC	PORTO BELO / SC
Odômetro na inspeção	—	76.304 km



- IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO * ●
- ETIQUETAS / ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS * ●
- GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS ●
- LACRE / IDENTIFICAÇÃO DA PLACA ●
- REPAROS / DANOS / SUBSTITUIÇÕES ESTRUTURAIS ●
- REGISTRO OU HISTÓRICO ●
- AVALIAÇÃO DE PINTURA ○

* Resultado dos itens verificados. Sem acesso: Numeração identificadora do câmbio; Etiqueta no piso / assoalho. Limitações descritas nas constatações.

Placa



Dianteira 45°



Traseira 45°



Cofre



RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

LEGENDA DE ÍCONES

- ○ Não se aplica
- ● Não verificado / acesso limitado
- ● Pendente de verificação
- ● Conforme
- ● Conforme com apontamento
- ● Atenção
- ● Não conforme
- ○ Não contratado

IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

- ● Numeração identificadora do chassi
- ● Numeração identificadora do motor
- ● Numeração identificadora do câmbio

ETIQUETAS / ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

- ● Etiqueta no compartimento do motor
- ● Etiqueta no batente da porta
- ● Etiqueta no piso / assoalho

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

- ● Vidro dianteiro (para-brisa)
- ● Vidro da porta esquerda dianteira
- ● Vidro da porta esquerda traseira
- ● Vidro da porta direita dianteira
- ● Vidro da porta direita traseira
- ○ Vidro lateral traseiro esquerdo
- ○ Vidro lateral traseiro direito
- ● Vidro traseiro

LACRE / IDENTIFICAÇÃO DA PLACA

- ● Lacre / QR code / identificação da placa

REPAROS / DANOS / SUBSTITUIÇÕES ESTRUTURAIS

- ● Reparos, danos e substituições estruturais

REGISTRO OU HISTÓRICO

- ● Roubo e furto — resultado da consulta
- ● Passagem por leilão
- ● Indício de sinistro / CSV na pesquisa

AVALIAÇÃO DE PINTURA

- ○ Avaliação de pintura

[redacted]

RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

Numeração identificadora do chassi

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Numeração identificadora do motor

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Numeração identificadora do câmbio

Inspeção limitada por obstrução; sem acesso ao ponto de identificação.

Não verificado / acesso limitado · Obstruído · Evidência: Numeração do câmbio

ETIQUETAS / ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

Etiqueta no compartimento do motor

Original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Etiqueta no batente da porta

Original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Etiqueta no piso / assoalho

Inspeção limitada por obstrução; sem acesso ao ponto de identificação.

Não verificado / acesso limitado · Obstruído

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Vidro dianteiro (para-brisa)

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Vidro da porta esquerda dianteira

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Vidro da porta esquerda traseira

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Vidro da porta direita dianteira

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Vidro da porta direita traseira

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

Vidro lateral traseiro esquerdo

Não se aplica a este veículo.

Não se aplica · Não se aplica

Vidro lateral traseiro direito

Não se aplica a este veículo.

Não se aplica · Não se aplica

Vidro traseiro

Gravação original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

LACRE / IDENTIFICAÇÃO DA PLACA

Lacre / QR code / identificação da placa

Original / dentro dos padrões do fabricante.

Conforme · Verificado

RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

REGISTRO OU HISTÓRICO

Roubo e furto — resultado da consulta

Não foram encontrados registros de restrição ativa de roubo/furto nas respostas das bases consultadas em 04/11/2026.
Não foram encontrados registros de histórico de roubo/furto nas respostas das bases consultadas em 04/11/2026.
Conforme · Verificado

Passagem por leilão


Não foram encontrados registros de passagem por leilão nas respostas das bases consultadas em 04/11/2026.
Conforme · Verificado


Indício de sinistro / CSV na pesquisa

Não foram encontrados apontamentos de indícios ou registros de sinistro nas respostas das bases consultadas em 04/11/2026.
Conforme · Verificado

REPAROS / DANOS / SUBSTITUIÇÕES ESTRUTURAIS

Não foram identificados indícios aparentes de danos ou reparos estruturais nos pontos acessíveis e inspecionados.
Conforme · Verificado





Automóvel — monobloco · Referência ilustrativa; não representa automaticamente danos ou a anatomia exata do veículo.

AVALIAÇÃO DE PINTURA

Avaliação de pintura

Não se aplica a este veículo.
Não se aplica · Não se aplica

[redacted]

RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

FOTOS — EVIDÊNCIAS

Painel de instrumentos



Dianteira 45°



Traseira 45°




Placa



Numeração do motor



Numeração do chassi



Numeração do câmbio



Hodômetro



[redacted]

RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]


Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

FOTOS — EVIDÊNCIAS


ETA / VIS do batente da porta



Etiqueta do motor



Lacre / QR code



Cofre



Foto extra



Gravação dos vidros



[redacted]

[redacted]

Diretor técnico

Imagem da assinatura gráfica do responsável técnico.

[redacted]

RELATOS CAR
VISTORIA CAUTELAR

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Data: 04/11/2026 17:06

VERIFICAÇÃO DIGITAL

REVISÃO CONCLUÍDA · VERIFIQUE A ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO

TERMO DE ESCOPO, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Este relatório descreve as condições observadas no veículo na data e horário da inspeção, com base exclusivamente nos itens assinalados como verificados neste documento. Não substitui Perícia Oficial realizada por órgão competente (ex.: Instituto de Criminalística) e não constitui garantia de regularidade, procedência, licitude da transação ou inexistência de vícios ocultos. A prestadora do serviço não se responsabiliza por alterações, intervenções, danos ou substituições realizadas no veículo após a inspeção/emissão do relatório, incluindo, mas não se limitando a: agregados, motor, estrutura, pintura, acessórios, sinais identificadores e estado de conservação. Consultas a bases públicas e/ou privadas (ex.: DETRAN, leilão, sinistros, restrições) são fornecidas com caráter informativo, conforme retorno das plataformas consultadas na data da verificação, estando sujeitas a inconsistências, atrasos de atualização, falhas de integração e divergências entre sistemas. A prestadora do serviço não garante a integralidade e/ou atualidade dessas bases consultadas e não se responsabiliza por eventuais divergências nelas registradas.

Itens não contemplados neste laudo: a) Mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios (exceto se expressamente indicado). b) Avaliação técnica de airbag, controle de tração/estabilidade e demais sistemas eletrônicos (verificação apenas visual do painel, quando aplicável). c) Vícios ocultos e danos não aparentes. d) Verificação avançada de adulteração (metalografia, microscopia, desmontagens, equipamentos especializados). A análise de numerações e identificações (motor/chassi/câmbio) é visual, à vista desarmada, limitada ao acesso disponível no momento da inspeção.

Alagamento: A verificação limita-se à identificação de sinais aparentes acessíveis sem desmontagem. Em casos de limpeza especializada, substituição de módulos/terminais/chicotes e reparos, a constatação pode demandar procedimentos invasivos e/ou exames técnicos específicos, não abrangidos por este laudo.

Quilometragem: A quilometragem registrada refere-se ao número exibido no hodômetro no momento da inspeção. Este laudo não possui meios de aferir a consistência/histórico desse dado, nem atesta autenticidade do equipamento ou de registros externos, devendo o cliente realizar validações complementares quando necessário.

A decisão de concretização do negócio é exclusiva do cliente, cabendo a ele adotar diligências adicionais conforme seu critério.

Autenticidade: confira a assinatura do PDF original no verificador obtido pelos canais oficiais da Relatos Car. Certificado próprio. Um arquivo sem assinatura válida para a chave oficial não está autenticado.

[redacted]