ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA	MINI	I/MINI COOPER S
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2021	2022		VERMELHA	[redacted]		25041

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q[redacted]não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

TRASEIRA 45º LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COL CENTRAL ESQUERDA



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 142



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA DIREITA 120



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ETIQUETA DO CINTO



MOTOR



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Visto [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



[redacted]

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]