PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	DAHRUJ JEEP CEASA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	NÃO IDENTIFICADO	N/I
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2018	2019		BRANCA	[redacted]		
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**	**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**	
[redacted]						

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE GASTAO VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO

[redacted]

HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



CHASSI



MOTOR




PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/10/2026 16:35:00

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LACRE DA PLACA



Vistoriador

[redacted]