SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA
34.514.385/0001-27

AVENIDA TIRADENTES, 174
VILA MAC KNIGHT - Santa Bárbara D'Oeste / SP
[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

CLIENTE

RENAN MOTORS
CNPJ/CPF: 000.000.000-00

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Marca/Modelo	HONDA FIT EX CVT	**Ano/Fabricação**	2020/2020
Cor	BRANCA	**Cidade/UF**	Mogi Mirim/SP
Chassi cadastrado	[redacted]	**Chassi vistoriado**	[redacted]
Motor cadastrado		**Motor vistoriado**	
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	**Câmbio vistoriado**	**NÃOAVALIADO**
Carroceria cadastrado		**Carroceria vistoriado**	





RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	**Bom estado**	**Compartimento do motor**	**Bom**
Lateral esquerda	**Original**	**Lateral direita**	**Original**
Lacre da Placa	**Original**	**Número do Motor**	**Original**
Número do Chassi	**Original**	**Torre Direita**	**Original**
Torre Esquerda	**Original**	**Longarina Dianteira Esquerda**	**Original**
Longarina Dianteira Direita	**Original**	**Longarina Traseira Direita**	**Original**
Longarina Traseira Esquerda	**Original**	**Placa**	**Original**
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	**Original**	**Vidro da porta dianteira direita**	**Original**
Vidro da porta traseira direita	**Original**	**Vidro traseiro(Vigia)**	**Original**
Vidro da porta traseira esquerda	**Original**	**Vidro da porta dianteira esquerda**	**Original**
Etiqueta do Motor	**Original**	**Etiqueta do Batente da Porta**	**Original**
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	**Original**	**Etiqueta do Cinto de Segurança**	**Original**
Assoalho	**Original**	**Passou por algum leilão**	**Não**
Histórico de Roubo ou Furto?	**Não**	**Tem Restrição Judicial/Financeira?**	**Não**
Passou por algum sinistro	**Não**		

OBSERVAÇÃO

Aprovado

TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substituí, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES SANTA BARBARA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que implequem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.

VISTORIADO [redacted]



Painel Interno



Compartimento do motor



Lateral esquerda



Lateral direita


[redacted]

Lacre da Placa QR



Hodômetro 83771


[redacted]

Número do Moto [redacted]


[redacted]

Número do Chass [redacted]


[redacted]

Torre Direita



Torre Esquerda



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Placa [redacted]



Vidro dianteiro(Pára-Brisa)



Vidro da porta dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Vidro traseiro(Vigia)



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda



Etiqueta do Motor


[redacted]

Etiqueta do Batente da Porta


[redacted]

Etiqueta do Cinto de Segurança



Assoalho



Para-lama Dianteiro Direito OK



Porta Dianteira Direita OK



Porta Traseira Direita OK



Para-lama Traseiro Direito OK



Porta Malas OK



Teto OK



Para-lama Traseiro Esquerdo OK



Porta Traseira Esquerda OK



Porta Dianteira Esquerda OK



Para-lama Dianteiro Esquerdo OK



Capô OK



Foto Extra 14



Porta Malas



Foto Extra 16