AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	BMW	BMW/X1 X25I ACTIVEFLEX

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		PRETA	[redacted]		50790

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

veiculo blindado!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razäo do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LACRE DA PLACA



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA CENTRAL DIREITA



CHASSI




AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49


Número da Vistori [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR




MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/11/2026 17:22:49

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



Vistoriador


[redacted]

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente


[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]