CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	CARRERA GWM ALPHAVILLE

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
GWC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	48.965.486/0001-29	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				DIESEL	RAM	RAM/RAMPAGE LARAMIE DS

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024	0	PRETA	[redacted]		39981

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
9885[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
–	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
–	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a GASCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA




TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM







PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO





DIANTEIRA DIREITA 90º





DIANTEIRA ESQUERDA 90º

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO CHASSI




PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

CHASSI



PANORÂMICA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



CHECKMAT BARUERI
CNPJ: 11.797.862/0001-03
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CAMPOS, 139
TELEFONE: (11) 22222-2222
DATA LAUDO: 07/10/2026 16:48:09

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



Vistoriador

[redacted]