[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ELETRICO	BMW	I/BMW 530E M SPORT
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2024		PRETA	[redacted]		16242

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO


[redacted]

LACRE DA PLACA


[redacted]

DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO


[redacted]

DIANTEIRA 45º LADO DIREITO


[redacted]

TRASEIRA 45º LADO DIREITO


[redacted]

TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO


[redacted]

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



Auto Remark

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



Auto Remark

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA




Auto Remark

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CHASSI



MOTOR




ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




[redacted]

[redacted]

Número da Vist[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]


[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]