Laudo Cautelar

Análise Automotiva

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 07/10/2026 16:39 [redacted]

[redacted]

Dados do solicitante

[redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Plac[redacted] **Marca:** I **Modelo:** GWM HAVAL H9 EXC **Tipo:** UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2025 / 2026 **Quilometragem:** 8418 **Cidade:** LAVRAS **UF Atual:** MG

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
[redacted]	
Combustível (BIN): DIESEL	**Combustível (Atual):** DIESEL
Cor (BIN): CINZA	**Cor (Atual):** CINZA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atua**[redacted]

Destaque ★



FRENTE.



TRASEIRA.



PLACA TRASEIRA.

[redacted]

Fotos do veiculo

Automovel



DIANTEIRA DIREITA.



TRASEIRA DIREITA.



TRASEIRA ESQUERDA.



ESTRUTURA 1



ESTRUTURA 2



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA.



LACRE



CRLV.



GRAVAÇÃO DE VIDRO



CINTO DE SEGURANÇA.



ASSOALHO DO PORTA MALAS.



PAINEL TRASEIRO DIREITO.



PAINEL TRASEIRO ESQUERDO.



COMPARTIMENTO DO MOTOR.



NÚMERO DO MOTOR.



NÚMERO DO CÂMBIO.



CHASSI.



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DA PORTA.



LONG. DIANTEIRA DIREITA



LONG. DIANTEIRA ESQUERDA



LONG. TRASEIRA DIREITA



LONG. TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIREITA



CAIXA DE RODA ESQUERDA



PNEU 1



PNEU 2



PNEU 3



PNEU 4



ESTEPE



ASSOALHO DIREITO



ASSOALHO ESQUERDO



TINTA CAPÔ



TINTA PARAL. DIANT. DIREITO



TINTA PORTA DIANT. DIREITA



TINTA PORTA TRAS. DIREITA



TINTA PARAL. TRAS. DIREITO



TINTA TETO



TINTA TAMPA TRASEIRA



TINTA PARAL. ESQ. TRASEIRO



TINTA PORTA TRAS. ESQUERDA



TINTA PORTA DIANT. ESQUERDA



TINTA PARAL. ESQ. DIANTEIRO



PAINEL LIGADO

Checklist

CAMBIO:

CAMBIO: **SEM VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO**

ESTRUTURAL:

ESTRUTURAL: **SEM VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO**

CHASSI:

CHASSI: **SEM VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO**

ETIQUETA ETA MOTOR:

ETIQUETA ETA: **ETIQUETA MOTOR ORIGINAL**



MOTOR:

MOTOR: **SEM VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO**

VIDROS:

VIDROS: **OK ORIGINAL**

PLACA:

PLACA: **OK ORIGINAL**

ETIQUETA ETA PORTA:

ETIQUETA ETA PORTA: **ETIQUETA PORTA ORIGINAL**

REPINTURA:

REPINTURA: **SEM REPINTURA**



Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)



45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.

[redacted]

[redacted]



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]

CompanyConferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

HAVAL H9 EXC

REALIZADA EM: 07/10/2026 às 15:18

Dados de Fabricação do Veículo

[redacted]

Marca/Modelo: I / GWM HAVAL H9 EXC

[redacted]

Combustível: Diesel

Cor: Cinza

Tipo de veículo: Utilitario

Município/UF: LAVRAS / MG

Ano fabricação: 2025

Ano modelo: 2026

UF de Origem: MG

UF Faturado: PR

Caixa de câmbio:

Situação: [redacted]

Espécie: Misto

Lotação: [redacted]

Potência: [redacted]

Carroceria: [redacted]

Cilindrad [redacted]

Procedência: Importado

Situação Chassi: Normal

Capacidade carga: [redacted]

Eixo traseiro: 0

Terceiro eixo: 0

Documento importadora: 0

Identidade importadora: 0

Número DI: [redacted]

Fabricante:

Segmento: Nao Identificado

Grupo modelo veículo: NÃ£o Id entificado/Cadastrado

[redacted]

Peso bruto: [redacted]

Última atualização: 2026-04-02

Informações do veículo - Base Nacional

Plac [redacted]

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: I / GWM HAVAL H9 EXC

Tipo de veículo: UTILITARIO

Montagem: JIPE

Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2026

Procedência: ESTRANGEIRO

Município/UF: LAVRAS / MG

Chassi [redacted] **RMAL**

Motor [redacted]

Renav [redacted]

Combustível: DIESEL

Cor: CINZA

Capacidade de passageiros: [redacted]

Espécie: MISTO

Cilindradas: [redacted]

Peso bruto(PBT) [redacted]

Peso bruto(C [redacted]

Potência: [redacted]

Capacidade [redacted]

Eixo: [redacted]

Eixo Traseiro Dif: 0

Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: GWM / HAVAL H9 EXC
Tipo de veículo: UTILITARIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2026
Procedência: ESTRANGEIRO
Município/UF: LAVRAS / MG
Chassi: [redacted] RMAL
Motor: [redacted]
Renava [redacted]
Combustível: DIESEL
Cor: CINZA
Capacidade de passageiros:
Potência:
Cilindradas: [redacted]
Espécie:
Capacidade de carga:

Informações de proprietário

[redacted]

Débitos do veículo

Multas: CONSTA DEBITO
Multas: R$ 3.417,15
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: R$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO
Licenciamento: R$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

RENAINF

ALIENAÇÃO / RENAINF

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[redacted]

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] AS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[redacted]

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 47.603.165/0001-11** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 47.603.165/0001-11 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 47.603.165/0001-11 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.