LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

APROVADO


22/10/2026 10:43:58

DADOS DO VEÍCULO


Nº VISTORIA:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	8839
Nº CHASSI:		COR:	BRANCA
Nº MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2026
MARCA:	JEEP	ANO MODELO:	2026
MODELO:	JEEP/RENEGADE LGTD T270	SITUAÇÃO CHASSI:	1


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 21 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGA LAUDO

LAGES - SC

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: [redacted]
MARCA: JEEP
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270

Tipo Veículo: CAMIONETA
COR: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2026
Ano Modelo: 2026

CANTO FRENTE DIREITO



CANTO TRASEIRO DIREITO



CRLV

[redacted]

CHASSI



COMPARTIMENTO DO MOTOR



DIANTEIRA



VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGA LAUDO

LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE


[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASS [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: [redacted]
MARCA: JEEP
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270

Tipo Veículo: CAMIONETA
COR: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2026
Ano Modelo: 2026


ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR




HODÔMETRO



QR-CODE



MOTOR



VIDRO



VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGALAUDO

LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASS [redacted]
Nº MOTOR [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: JEEP
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270

Tipo Veículo: CAMIONETA
COR: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2026
Ano Modelo: 2026

LACRE



TRASEIRA



VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGALAUDO

LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASSI [redacted]	Tipo Veículo: CAMIONETA
Nº MOTOR:	COR: BRANCA
PLACA [redacted]	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: JEEP	Ano Fab: 2026
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270	Ano Modelo: 2026

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	14-Conjunto placa/tarjeta e lacre em conformidade (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original
503 ETIQUETA DO ASSOALHO	Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Dentro dos padrões / Original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO	A vistoria nao afere a idoneidade da quilometragem constada no hodometro do veiculo na sua presente data.

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-
CAMBIO	02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.
902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.
903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)	1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: JEEP
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270

Tipo Veiculo: CAMIONETA
COR: BRANCA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2026
Ano Modelo: 2026

LEGENDAS


CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

PINTURA


PINTURA	CONFORME

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



RAFAEL RIZZON

Assinatura cliente

VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGA LAUDO

LAGES - SC

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE


[redacted]

DADOS VEICULO

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: [redacted]
MARCA: JEEP
MODELO: JEEP/RENEGADE LGTD T270

Tipo Veículo: CAMIONETA
COR: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2026
Ano Modelo: 2026

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



[redacted]

Assinatura cliente

VISTORIAS EPF LTDA

Endereço: RUA BRASIL 94 - SC

powered by MEGA LAUDO

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito

Laudo de Vistoria de Veículos Automotores

APROVADO

[redacted]

Conforme estabelecido na Resolução Nº 282/2008 CONTRAN

DATA/HORA VISTORIA
22/10/2026 10:09
VALIDADE DO LAUDO
21/11/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
[redacted]	[redacted]

ENDERECO	CEP
-NI-	00.000-000

MUNICÍPIO	UF
Lages	SC

SISECV DENATRAN

DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

MUNICÍPIO	UF
Lages	SC

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ANO FAB.	ANO MOD.
[redacted]	JEEP/RENEGADE LGTD T270	Camioneta	2026	2026

COR	TIPO DE CARROCERIA	ESPÉCIE	PASSAGEIROS
branca	NÃO APLICAVEL	Misto	5

COMBUSTÍVEL	POTÊNCIA	CILINDRADA	CAP. CARGA	CMT	PBT
ALCOOL/GASOLINA	176	1332	0,40	2,27	1,87

DADOS COLETADOS NA VISTORIA


N° LACRE	KM	N°CHASSI	N° MOTOR
NI	8839	[redacted]	[redacted]

FOTOS DO VEÍCULO

TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



Hodômetro



ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	NÚMERO DA ECV
VISTORIAS EPF LTDA	13.228.354/0001-30	[redacted]

ENDERECO DE CREDENCIAMENTO	PORTARIA DENATRAN	VALIDADE DA PORTARIA
AVENIDA BRASIL, 94, BAIRRO UNIVERSITÁRIO	2021	06/04/2027

MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
Lages	SC	88.509-310	(49) 3222-7981

NOME DO VISTORIADOR RESPONSÁVEL
ARTHUR DE OLIVEIRA GODOI DE CARVALHO

OBSERVAÇÕES

Resultado da Vistoria dos itens obrigatórios da Res. 05/98, que trata da Transferência de Veículos e não-conformidades.

*Renavam: [redacted]

É proibida a realização deste laudo de vistoria fora do endereço de credenciamento da ECV.