VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa: [redacted] Responsável: [redacted]

ID: [redacted]

## * A VISTORIA CAUTELAR*

## ✔ CONFORME

[redacted]

**Renavam** [redacted]
**Marca/Modelo:**/EPACE
**Cor:**BRANCA
**Ano Fabricação:**2019
**Ano Modelo:**2019
**Combustível:**GASOLINA
**Renavam** [redacted]
**Cidade:**VALINHOS
**UF:**SP
**KM:**72185




| | |
|---|---|
| **Numeração de Motor** | 👍 |
| **Numeração de Chassi** | 👍 |
| **Numeração Câmbio** | 👍 |
| **Gravação de Vidros** | 👍 |
| **Estrutura Carroçaria** | 👍 |
| **Cinto de Segurança** | 👍 |
| **Etiquetas/ETA** | 👍 |
| **Placa/Tarjeta** | 👍 |
| **Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto** | 👍 |
| **Histórico de Leilão** | 👍 |
| **Chassi remarcado** | 👍 |
| **Restrições** | 👍 |
| **Indício de Sinistro** | 👍 |

**Parecer Técnico:**
Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de analise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa CHECK TUDO. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a ACERTA POSTO DE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA da mesma.

VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa: [redacted] Responsável: [redacted]

ID: [redacted]

## Interessado

| | |
|---|---|
| **CPF/CNPJ :** | **Nome** [redacted] |
| **RG :** | **Telefone :** |
| **Email:** | |

## Condições das numerações de Chassi e Motor

### Numeração de Motor

**Capturado** [redacted]
**Atual** [redacted]
**Fabricação:** [redacted]
**Condição:**A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



### Numeração de Chassi

**Capturado:** [redacted]
**Fabricação** [redacted]
**Condição:**A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



## Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

## Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

## Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😃



VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa [redacted] Responsável [redacted]

ID: [redacted]

## Restrições de Base Estadual

Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

## Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

## Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

**Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

## Gravação de Vidros

**Condição:**Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

## Placa

**Condição:**Tarjeta de Município em Conformidade

## Estrutura Carroçaria

**Condição:**O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.Analisado componentes estruturais do veículo, não analisado itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura).

## Estado Cinto de Segurança

**Condição:**N/i

## Câmbio

**Condição:**Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.

VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com


13/11/2026 Placa: [redacted] Responsável: [redacted]

ID [redacted]


## Fotos


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro

VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196


Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa: [redacted] Responsável [redacted]

ID: [redacted]



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro

VISTORIA VEICULAR


# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa [redacted] Responsável: [redacted]

ID [redacted]



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro

## Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nôs responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias ), podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na integra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas , independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.

VISTORIA VEICULAR

# AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

13/11/2026 Placa: [redacted] Responsável: [redacted]

ID: [redacted]

[redacted]