autovisão VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Azul PREMIUM

# CAUTELAR AUTO VISÃO

[redacted]

Laudo [redacted]
Data: 20/08/2026

APROVADO

## Dados do Cliente/Interessado

**Nome:** AZUL PREMIUM
**CPF/CNPJ:** [redacted]
**Telefone:**
**E-mail:**

## Dados do Veículo

**Marca:** I
**Modelo:** LR DEF90P SE
**Ano Fab. / Modelo:** 2021 / 2022
**Cor:** AZUL
**Placa:** [redacted]
**Município:** CAMPINAS-SP
**Combustível:** GASOLINA
**KM:** 52.451

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO | |
|---|---|---|---|---|
| Chassi | [redacted] | | | ✓ |
| Motor | | | | ✓ |
| Câmbio | Não Informado | | | |

## Análise dos Itens

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA**
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO**
- ✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO**
- ✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO**
- ✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO**
- ✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA**
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE


**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**
**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP


[redacted]

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA DIREITA**

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA**

680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES**

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP

## Fotos

DIANTEIRA DIREITA 45°




FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 45°



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PORTA-MALAS



ARCO DA PORTA DIREITO




ARCO DA PORTA ESQUERDA



COMPARTIMENTO INTERNO




HODÔMETRO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)




ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP


GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CHASSI



MOTOR




PLACA TRASEIRA



QRCODE / LACRE



EXTRA



EXTRA



**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP

EXTRA




EXTRA



EXTRA



## Análise de pintura





*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o mícron.

**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP

## Análise estrutural




**AUTO VISÃO VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS**

**CNPJ:** 08.322.855/0001-40
**Telefone:** (19) 3234-3929
**Endereço:** Avenida Andrade Neves, 1160
Centro - Campinas/SP