DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

[redacted]


DATA REALIZAÇÃO: 21/08/2026 17:47 - DATA IMPRESSÃO: 21/08/2026 17:56

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	**QUILOMETRAGEM:**	44780 KM
Nº CHASSI:		**COR:**	CINZA
Nº MOTOR:		**COMBUSTIVEL:**	ELETRICO
PLACA:		**ANO FABRICAÇÃO:**	2023
MARCA:	GWM	**ANO MODELO:**	2024
MODELO:	ORA03 GT BEV63	**SITUAÇÃO CHASSI:**	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	**180 ITENS**
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	**1 ITENS**
NÃO CONFORME	**0 ITENS**

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo [redacted]
Consulta
Data Realização: 21/08/2026 17:47
Data Impressão: 21/08/2026 17:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:GWM
MODELO: ORA 03 GT BEV63

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2023
ANO MODELO:2024
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO


CHASSI


MOTOR


DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA


DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA


TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA


TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta
Data Realização: 21/08/2026 17:47
Data Impressão: 21/08/2026 17:56

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 0	DATA DI:
MUNICÍPIO: MOGI-GUACU	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 197	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 197	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 171	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2024	Portas	Inexistente
Câmbio	Inexistente	Região Geográfica	Ásia
cc Motor	Inexistente,	Tipo da Carroçaria	Inexistente
Combustível	Inexistente	Tipo da Tração	Inexistente
Fabricante	GWM	Veículo	Inexistente,
Localização da Fábrica	Inexistente	Versão	Inexistente


LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)


ADICIONAL 1



HODÔMETRO


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ADICIONAL 2


ADICIONAL 3


ADICIONAL 4


ETIQUETA ETA


LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)


COMPARTIMENTO DO MOTOR


ADICIONAL 5


ADICIONAL 6

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 0	DATA DI:
MUNICÍPIO: MOGI-GUACU	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 197	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 197	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 171	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2024	Portas	Inexistente
Câmbio	Inexistente	Região Geográfica	Ásia
cc Motor	Inexistente,	Tipo da Carroçaria	Inexistente
Combustível	Inexistente	Tipo da Tração	Inexistente
Fabricante	GWM	Veículo	Inexistente,
Localização da Fábrica	Inexistente	Versão	Inexistente



ADICIONAL 7

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta
Data Realização: 21/08/2026 17:47
Data Impressão: 21/08/2026 17:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:GWM
MODELO: ORA 03 GT BEV63

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2023
ANO MODELO:2024
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	5	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo:
Consulta:
Data Realização: 21/08/2026 17:47
Data Impressão: 21/08/2026 17:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:GWM
MODELO: ORA 03 GT BEV63

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2023
ANO MODELO:2024
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 44780

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SR
MARCA:GWM
MODELO: ORA 03 GT BEV63
COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2023
ANO MODELO:2024
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:GWM
MODELO: ORA 03 GT BEV63

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2023
ANO MODELO:2024
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)


VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
SEM PARCEIRO

Data da Realização
21/08/2026 17:56

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

A. C. DE LIMA VISTORIA PREVIA-ME
30251692000101 - AV MOGI MIRIM, 1027
JARDIM ITACOLOMI - MOGI-GUACU / SP- CEP13844115 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br