RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	AUDI	I/AUDI Q7 HIBRIDO
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2025	2026		CINZA	[redacted]		1883

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	⚠ ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria : [redacted]

EM CONFORMIDADE

CHASSI



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 16/11/2026 11:38:41

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

CARROCERIA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]

RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]