plenaver VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

# VISTORIA CAUTELAR

**CLIENTE:** [redacted]

## DADOS DO PROPRIETARIO

| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

## DADOS DO VEÍCULO

| Renavam | Placa | Nº Chassi | Tipo Veículo | Combustível | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | ELETRICO | GWM | I/GWM HAVAL H6 GT |
| **Ano Fab.** | **Ano Mod.** | **Capacidade** | **Cor** | **Nr.Motor** | **Nr.Câmbio** | **Kilometragem** |
| 2023 | 2024 | 0 | CINZA | [redacted] | | 22833 |

| Nº do Chassi do veículo | Nº do Chassi no Cadastro | Nº do Motor no Veículo | Nº do Motor no Cadastro |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

| | |
|---|---|
| ✓ | **RESTRIÇÕES ESTADUAL** |
| ✓ | **MULTAS E DEBITOS** |
| ✓ | **LEILÃO** |
| ✓ | **SINISTRO** |
| ✓ | **HISTORICO DE ROUBO E FURTO** |
| ⊖ | **HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR** |
| ⊖ | **HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR** |
| ⚠ | ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS** |

**OBSERVAÇÃO:**

**VEICULO BLINDADO**

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados | Status | Descrição |
|---|---|---|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA: | ✓ OK | |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR. | ✓ OK | |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI | ✓ OK | |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI | ✓ OK | |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN | ✓ OK | |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA | ✓ OK | |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK | |

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO




HODÔMETRO KM




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LACRE DA PLACA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



[redacted]