RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	VOLVO	I/VOLVO XC90 T8 INSCRIPT
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2022	2022		AZUL	[redacted]		43261

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	⚠ ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



LATERAL DIREITA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

EM CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

EM CONFORMIDADE

CARROCERIA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]

RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]