DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

[redacted]


DATA REALIZAÇÃO: 29/10/2026 14:53 - DATA IMPRESSÃO: 30/10/2026 10:02

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	**QUILOMETRAGEM:**	8936 KM
Nº CHASSI:		**COR:**	PRATA
Nº MOTOR:		**COMBUSTIVEL:**	GASOLINA/ELETRICO
PLACA:		**ANO FABRICAÇÃO:**	2025
MARCA:	M.BENZ	**ANO MODELO:**	2025
MODELO:	GLB220 4M AMG L	**SITUAÇÃO CHASSI:**	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	181 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Parcei [redacted] EM PARCEIRO
Nº Lau
Consu [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 14:53
Data Impressão: 30/10/2026 10:02


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:M.BENZ
MODELO: GLB220 4M AMG L

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2025
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO


CHASSI


MOTOR


DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA


DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA


TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA


TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO


Parceiro Comercial: SEM PARCEIRO
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 29/10/2026 14:53
Data Impressão: 30/10/2026 10:02

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 0	DATA DI:
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7	CMT: 425	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 245	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 190	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2025	Localização da Fábrica	Inexistente
Carroceria	Inexistente	Mercado de Destino	Inexistente
Dígito de Identificação	Controle de Mercado	País	Alemanha
Dígito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Sistema	Região Geográfica	Europa
Fabricante	MERCEDES BENZ	Veículo	Inexistente,
Fabricante 2	Inexistente		




HODÔMETRO


ADICIONAL 1


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ETIQUETA ETA


COMPARTIMENTO DO MOTOR


PAINEL DE INSTRUMENTO


LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)


LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parc[redacted]RCEIRO
Nº La
Cons
Data Realização: 29/10/2026 14:53
Data Impressão: 30/10/2026 10:02

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:M.BENZ
MODELO: GLB220 4M AMG L

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2025
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: PB		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	CONSTA OCORRÊNCIA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		
GRAVAME	NADA CONSTA		

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parce[redacted]SEM PARCEIRO
Nº Lau[redacted]
Consu[redacted]
Data Realização: 29/10/2026 14:53
Data Impressão: 30/10/2026 10:02

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)	
CLIENTE: ********** E-MAIL: ********** CPF: ********** TELEFONE: **********	[redacted] MARCA:M.BENZ MODELO: GLB220 4M AMG L	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO:2025 ANO MODELO:2025 SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 8936

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

[redacted]EIRO
Nº L[redacted]
Con[redacted]
Data Realização: 29/10/2026 14:53
Data Impressão: 30/10/2026 10:02

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)
CLIENTE: ********** E-MAIL: ********** CPF: ********** TELEFONE: **********	[redacted] MARCA:M.BENZ MODELO: GLB220 4M AMG L COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO:2025 ANO MODELO:2025 SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)	
CLIENTE: ********** E-MAIL: ********** CPF: ********** TELEFONE: **********	[redacted] MODELO: GLB220 4M AMG L	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO:2025 ANO MODELO:2025 SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)

VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
SEM PARCEIRO

Data da Realização
30/10/2026 10:01

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br