DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 23/09/2026 13:18 - DATA IMPRESSÃO: 23/09/2026 13:50

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	**QUILOMETRAGEM:**	56172 KM
Nº CHASSI:		**COR:**	CINZA
Nº MOTOR:		**COMBUSTIVEL:**	GASOLINA
PLACA:		**ANO FABRICAÇÃO:**	2022
MARCA:	AUDI	**ANO MODELO:**	2022
MODELO:	Q3 2.0 TFSI	**SITUAÇÃO CHASSI:**	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME

182

182
ITENS
VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	182 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

75
ITENS
VERIFICADOS

75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

28
ITENS
VERIFICADOS

28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR

79
ITENS
VERIFICADOS

79

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Parceiro [redacted] M PARCEIRO
Nº Laudo
Consulta
Data Realização: 23/09/2026 13:18
Data Impressão: 23/09/2026 13:50

DADOS DO CLIENTE


CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:AUDI
MODELO: Q3 2.0 TFSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO


CHASSI


MOTOR


DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA


DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA


TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA



TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parc[redacted] SEM PARCEIRO
Nº La
Con
Data Realização: 23/09/2026 13:18
Data Impressão: 23/09/2026 13:50


DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1984	DATA DI:
MUNICÍPIO: SOROCABA	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 221	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 221	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 231	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2022	Sistema de segurança	Air Bags (Frontais Duplo)
cc Motor	2.0 (190cv), 2.0 (252cv), 2.0 ...	Tipo da Carroçaria	Q3
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Veículo	Inexistente, Inexistente,
Fabricante	AUDI	Ano Fabr/Mod a partir de 99	2022
Localização da Fábrica	LNGOLSTADT	cc Motor	2.0 (190cv)
País	Alemanha	cc Motor	2.0 (252cv)



HODÔMETRO


ADICIONAL 1


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ETIQUETAETA


COMPARTIMENTO DO MOTOR


PAINEL DE INSTRUMENTO


LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)


LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

RCS VISTORIAE SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceir[redacted]ARCEIRO
Nº Laud[redacted]
Consult[redacted]
Data Realização: 23/09/2026 13:18
Data Impressão: 23/09/2026 13:50

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:AUDI
MODELO: Q3 2.0 TFSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	3	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

GRAVAME	STATUS	CNPJ CREDOR	NOME CREDOR	DATA	TIPO DE RESTRIÇÃO
	GRAVAME INATIVO	59109165000149	BANCO VOLKSWAGEN SA	16/11/2022	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parc[redacted]
Nº L
Con
Data Realização: 23/09/2026 13:48
Data Impressão: 23/09/2026 13:50

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)	
CLIENTE: ********** E-MAIL: ********** CPF: ********** TELEFONE: **********	[redacted] MODELO: Q3 2.0 TFSI	COR:CINZA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2022 ANO MODELO:2022 SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 56172

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parcei[redacted]ARCEIRO
Nº Lau[redacted]
Consu[redacted]
Data Realização: 23/09/2026 13:18
Data Impressão: 23/09/2026 13:50

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:AUDI
MODELO: Q3 2.0 TFSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERACRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
PINTURA

Parceir[redacted]RCEIRO
Nº Lauc[redacted]
Consul[redacted]
Data Realização: 23/09/2026 13:18
Data Impressão: 23/09/2026 13:50

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)
CLIENTE: **********	[redacted]
E-MAIL: **********	MARCA:AUDI
CPF: **********	MODELO: Q3 2.0 TFSI
TELEFONE: **********	COR:CINZA
	COMBUSTÍVEL:GASOLINA
	ANO FABRICAÇÃO:2022
	ANO MODELO:2022
	SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO


TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


- VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)
- AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)
- VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
SEM PARCEIRO

Data da Realização
23/09/2026 13:48

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

RCS VISTORIA E SERVICOS
32088260000157 - AV. SALVADOR MILEGO, 276
JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/ SP- CEP18050010 - TEL.: 15 32114311
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br