AUTÊNTICA VISTORIAS

Desde 2007

ECV - Empresa Credenciada de Vistorias

ISO 9001

[redacted]

Laudo Cautelar

Aprovado

Data	13/10/2026	Marca/Modelo	TOYOTA/YARIS HA XS15..	Combustível	Alcool/gasolina
Placa	[redacted]	Município	Guaruja	Renavam	[redacted]
Cor	Cinza	Ano	2023	KM Atual	67.796
Chassi	[redacted]	Motor	[redacted]	Solicitante	Toyota Collection

Chassi ✓
Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração

Placa ✓
Sem vestígios aparentemente de adulteração

Etiqueta Online (ETA) ✓
As etiquetas on line encontram-se sem vestígios de violação.

Vidros / Gravação Chassi ✓
Sem vestígios

Motor ✓
Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração.

Câmbio ✓
Encontra-se sem visualização suficiente para fotografia.

Vidros / Condições ✓
Todos os vidros são originais

Cinto de Segurança ✓
Sem vestígios


Leilão	✓	Sinistro	✓	Indício Sinistro	✓	Roubo / Furto	✓	Histórico RF	✓	Restrição ADM	✓

Chassi no Veículo	[redacted]	Chassi na Bin	[redacted]	Motor no Veículo	[redacted]	Motor na Bin	[redacted]


Assoalho	✓	Região Frontal	✓	Região Traseira	✓	Lateral Esquerda	✓
Teto	✓	Lateral Direita	✓	Longarinas Frontais	✓	Longarinas Traseiras	✓

Observação


[redacted]
Dianteira



[redacted]
Traseira


[redacted]
Cambio



Hodometro


[redacted]
Chassi


[redacted]
Motor



Placa



Cinto




Etiquetas




Para Brisa




Porta Malas



Cofre Motor



Torre Direita



Torre Esquerda




Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Esquerda




Longarina Traseira Direita



Coluna Frontal Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Coluna Frontal Direita



Coluna Central Direita



Coluna Traseira Direita




Assoalho Dianteiro Esquerdo



Assoalho Dianteiro Direito




Assoalho Traseiro Esquerdo



Assoalho Traseiro Direito



Teto Frontal



Teto Traseiro

Informações Importantes

- Este laudo **não contempla** a verificação de **componentes mecânicos**, itens de acabamento interno nem o funcionamento de peças d suspensão — exceto a conferência de modificações no sistema de suspensão que exijam autorização do **DETRAN**, conforme **Resoluçã CONTRAN nº 916/22/08**.

- Também **não fazem parte** do escopo desta inspeção: **sistema de freio ABS**, **airbags**, **computador de bordo** e demais **sistemas eletrônico embarcados**.

- **ATENÇÃO:** a quilometragem exibida neste laudo corresponde ao **registro fotográfico e ou digital do hodômetro** no momento da vistoria. A Autêntica Vistorias **não atesta a veracidade** da quilometragem real do veículo.

- Conforme **Resolução CONTRAN nº 922/22**, somente o **ITL** (Instituto Técnico Licenciado) ou o **ETP** (Estudo Técnico Preliminar) possuer competência legal para certificar, por meio de inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular. A Autêntica Vistorias **limita-se a identificar e registrar** a existência de danos ou reparos e sua localização. As classificações utilizadas em nosso laudos são de **uso interno** e não constituem atestado de aptidão para circulação, comercialização ou depreciação do veículo.

A **Autêntica Vistoria** atua há mais de 17 anos no mercado de perícias e vistorias cautelares, com **certificação ISO 9001** e presença consolidada na Baixada Santista. Nossa vistoria abrange a análise estrutural do veículo, seus dados aparentes e a verificação completa dos **elementos de identificação** (chassi, motor, etiquetas e vidros).

A partir dos elementos de identificação levantados em nossa vistoria, realizamos a pesquisa do veículo em **bases de dados especializadas** para apurar histórico de **sinistros**, **leilão**, **roubo/furto** e **restrições administrativas**.

As consultas em bases de dados são executadas por **empresas parceiras homologadas** pela Autêntica Vistorias, cuja operação é **independente** da nossa.

Nosso compromisso é entregar o relatório mais completo e transparente possível sobre o veículo vistoriado. Contudo, determinadas informações podem estar indisponíveis nas bases de dados consultadas ou protegidas por **sigilo judicial**. Por essa razão, assumimos uma **obrigação de meio** — buscar o melhor resultado disponível — e não uma obrigação de resultado.

Em relação às **SEGURADORAS**: cada companhia adota seus próprios critérios de aceitação e precificação. Além das condições do veículo, fatores como **perfil do condutor**, **histórico de sinistralidade** e **região de circulação** podem influenciar a decisão da seguradora.

Recomendamos que, antes de adquirir um veículo, o comprador consulte sua seguradora sobre as regras de aceitação vigentes. **O TRABALHO DE LAUDO CAUTELAR REALIZADO PELA AUTÊNTICA VISTORIAS É INDEPENDENTE DAS COMPANHIAS DE SEGURO**, não sendo possível garantir a aceitação ou recusa do veículo por parte dessas empresas.

ESPECIAL

REDE CRED AUTO

AUTÊNTICA VISTORIAS

DATA: 13/10/2026 **HORA:** 16H52

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 08.881.426/0001-03

[redacted]

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

TOYOTA

PLACA	[redacted]	**PROCEDÊNCIA**	NACIONAL
CHASSI		**Nº DO MOTOR**	[redacted]
RENAVAM		**TIPO**	AUTOMOVEL
COR	CINZA	**ANO / MODELO**	2022 / 2023
FABRICANTE	TOYOTA/YARIS HA XS15	**MUNICÍPIO / UF**	GUARUJA / SP
MARCA	TOYOTA/YARIS HA XS15	**CAP. PASSAG.**	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	**POTÊNCIA**	110
CAP. DE CARGA	*NÃO INFORMADO*	**ESPÉCIE**	PASSAGEIRO
CARROCERIA	*NÃO INFORMADO*	**CAIXA CÂMBIO**	[redacted]
EIXO	*NÃO INFORMADO*	**EIXO AUXILIAR**	*NÃO INFORMADO*
EIXO TRASEIRO	*NÃO INFORMADO*	**CILINDRADAS**	1496
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	**PESO BRUTO**	1.55
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	**ATUALIZAÇÃO**	17/06/2026

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA ATIVA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	*NÃO INFORMADO*	**RESTRIÇÃO 02**	*NÃO INFORMADO*
RESTRIÇÃO 03	*NÃO INFORMADO*	**RESTRIÇÃO 04**	*NÃO INFORMADO*

Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

Kart Veículo

NÃO FORAM LOCALIZADAS ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!

Renajud Detalhado

VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

Recall de Veículo

(NÃO) EXISTE RECALL PARA O VEÍCULO

Gravame

NOME FINANCIADO	[redacted]	**AGENTE**	[redacted]
CREDOR		**Nº CONTRATO**	SIRCAF: SIM 0
UF GRAVAME	SP	**DT. CONTRATO**	14/06/2022
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

MULTAS / RENAINF DETALHADO

NÃO FORAM LOCALIZADAS MULTAS RENAINF

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	TOYOTA/YARIS HA XS15	**MUNICÍPIO / UF**	GUARUJA - SP
FABRICAÇÃO	2022 / 2023	**COR**	CINZA
PLACA	[redacted]	**RENAVAM**	[redacted]
CHASSI		**MOTOR**	

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DÉBITOS MUNICIPAIS	0,00	**DÉBITO IPVA**	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	**DÉBITO DEBDER**	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	**DÉBITO DETRAN**	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	0,00	**DÉBITO DPVAT**	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	**JUDICIAL**	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	**RESRENAJUD**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 6**	NADA CONSTA

Comparativo

CAMPO	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	SITUAÇÃO
CHASSI	[redacted]		✓
MOTOR			✓
COR	CINZA	CINZA	✓
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL / GASOLINA	✓

TABELA FIPE

MODELO	YARIS XS 1.5 FLEX 16V 5P AUT.	**MARCA**	TOYOTA
VALOR	R$ 85.470,00	**COMBUSTÍVEL**	*NÃO INFORMADO*
ANO FABRICAÇÃO	2022	**ANO MODELO**	2023
CÓDIGO FIPE	002173-3	**REFERÊNCIA**	OUTUBRO/2026

DECODIFICADOR

CHASSI	[redacted]	**MARCA**	TOYOTA
MODELO	YARIS	**MONTADORA**	TOYOTA
VEÍCULO	YARIS	**VERSÃO**	*NÃO INFORMADO*
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	**COMBUSTÍVEL**	*NÃO INFORMADO*
ANO MODELO	2023	**ANO FABRICAÇÃO**	2022
PAÍS	BRASIL	**REGIÃO GEOGRÁFICA**	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:
Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.
Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).

Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

CSV - VEÍCULO

NÃO FOI LOCALIZADO CSV PARA O VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL	[redacted]	PROPRIETÁRIO ANTERIOR	[redacted]

BASE HISTÓRICA PROPRIETÁRIOS

ANO	2022	NOME	[redacted]
DATA	14/06/2022	CIDADE / UF	SP

Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO

Estas informações são confidencias e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 08.881.426/0001-03, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as infomações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 08.881.426/0001-03. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 08.881.426/0001-03 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.