LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Aprovado

[redacted]

missão 05/11/2026 13:06

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]	Marca/Modelo I / PORSCHE 911 CARRE	Ano Fabricação/Modelo 2020/2021	Município/UF VOTORANTIM/SP
Nº Chassi Veículo [redacted]	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo	
		Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro
Espécie Passageiro	Tipo Automóvel	Carroceria N/I	Cor Branca
Potência/Cilindrada [redacted]		Lotação [redacted]	PBT/CMT
			RENAVAM [redacted]
Número Lacre		Hodômetro [redacted]	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA
- 107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO
- 807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA
- 709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI
- 617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO
- 514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- 410 - Numeração é a mesma que consta na BIN
- 419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI
- 311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original
- 321 - DO BATENTE DA PORTA: Original
- 331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN
- 216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão
- 226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão
- 246 - Vidro da lateral esquerda: Original / dentro do padrão
- 256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão
- 266 - Vidro lateral traseira dianteira: Original / dentro do padrão
- 286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

E[redacted]aro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui carater informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENT[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] Data 05/11/2026 Aprovado

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi



Motor



Câmbio



Placa



[redacted] Data 05/11/2026 Aprovado

Comp.do Motor

Assoalho InPortaMala

Lateral Direita

Lateral Esquerda

Extra

Extra

Gravação do Vidro

Etiqueta

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PORSCHE 911 CARRERA

REALIZADA EM: 05/11/2026 às 13:06

Dados de Fabricação do Veículo

[redacted]

Marca/Modelo: I / PORSCHE 911 CARRERA

[redacted]

Cor: Branca
Ano fabricação: 2020
UF Faturado: SP
Espécie: Passageiro
Carroceria: [redacted]
Situação Chassi: Normal
Terceiro eix [redacted]
Número DI: [redacted]
Grupo modelo veículo: [redacted]
Última atualização: 2020-10-02

Tipo de veículo: Automovel
Ano modelo: 2021
Caixa de câmbio [redacted]
Lotação: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Capacidade carga: 0
Documento importadora: 0
Fabricante:
Capacidade máxima tração: [redacted]

Combustível: Gasolina
Município/UF: VOTORANTIM / SP
UF de Origem: SP
Situação: S
Potência: [redacted]
Procedência: Importado
Eixo traseiro: 0
Identidade importadora: 0
Segmento: Auto
Peso bruto: [redacted]

Informações do veículo - Base Nacional

Placa [redacted]
Marca/Modelo: I / PORSCHE 911 CARRERA
Montagem: Não Informado
Procedência: ESTRANGEIRO
Chassi [redacted]
Renava [redacted]
Cor: BRANCA
Espécie: PASSAGEIRO
Peso bruto(PBT): [redacted]
Potência [redacted]
Eixo Traseiro Dif: Não Informado
Eixo auxiliar: Não Informado
Número da Carroceria [redacted]

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Município/UF: VOTORANTIM / SP
Motor: [redacted]
Combustível: GASOLINA
Capacidade de passageiros: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto([redacted]
Eixo: [redacted]
N° carroceri [redacted]
Número do [redacted]

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Marca/Modelo: I PORSCHE / PORSCHE 911 CARRERA
Categoria: PARTICULAR
Procedência: IMPORTADA
UF de origem: SP
Moto [redacted]
Combustível: GASOLINA
Capacidade de passageiros: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto([redacted]
Capacidade de carga:
N° carroceria [redacted]

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Município/UF: VOTORANTIM-SP / SP
Chassi: [redacted] ORMAL
Renava [redacted]
Cor: BRANCA
Potência: [redacted]
Peso bruto(PBT): [redacted]
Espécie: PASSAGEIRO
Carroceria: INEXISTENTE
N° da caixa de câmbio [redacted]

Informações de proprietário

[redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R$ *
IPVA: R$ *
Licenciamento: R$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICUL AR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[redacted]

SENATRAN / CSV - Para mais informações

[redacted]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Amarelo

[redacted]

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES C ONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] AS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[redacted]

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.