DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 05/10/2023 16:41 - DATA IMPRESSÃO: 05/10/2023 17:43

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]
Nº CHASSI:	
Nº MOTOR	
PLACA:	
MARCA:	M.BENZ
MODELO:	EQA250
QUILOMETRAGEM:	3508 KM
COR:	PRETA
COMBUSTIVEL:	ELETRICO/FONTE EXTERNA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2023
SITUACÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME

178

178
ITENS
VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	178 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

73
ITENS
VERIFICADOS

73

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

28
ITENS
VERIFICADOS

28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR

77
ITENS
VERIFICADOS

77

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: A VISTORIA É REALIZADA DE FORMA TECNICA E APURADA, RETRATANDO A SITUACAO DO VEÍCULO DAS PARTES VISÍVEIS, NÃO ENGLOBANDO PARTES INTERNAS QUE NECESSITE DE DESMONTE DE PEÇAS. // RESSALTAMOS QUE, A DECISÃO FINAL DE COMPRA OU NAO DO VEÍCULO É DO CLIENTE. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA
[redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: SELECT MOTORS COM DE VEIC LTDA
[redacted]
TELEFONE: 00

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI [redacted]
N° MOTOR
PLACA: M
MARCA:M.BENZ
MODELO: EQA 250

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO/FONTE EXTERNA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

CHASSI

MOTOR

DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA

DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA

TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA [redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: 00000000000	CILINDRADAS: 0	DATA DI:
MUNICÍPIO: SETE LAGOAS	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT:	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT:	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 190	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2023	Localização da Fábrica	Rastatt - Alemanha
Carroceria	Inexistente	Mercado de Destino	Inexistente
Dígito de Identificação	Controle de Mercado	País	Alemanha
Dígito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Sistema	Região Geográfica	Europa
Fabricante	MERCEDES BENZ	Veículo	Inexistente,
Fabricante 2	Inexistente		

[redacted]
CRLV

HODÔMETRO

[redacted]
ADICIONAL 1

[redacted]
ADICIONAL 2

ADICIONAL 3

CAIXA DE CÂMBIO

[redacted]
GRAVAÇÃO DOS VIDROS

[redacted]
ETIQUETA ETA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

PAINEL DE INSTRUMENTO

LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA [redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: SELECT MOTORS COM DE VEIC LTDA
[redacted]
TELEFONE: 00

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASS [redacted]
N° MOTO
PLACA: M
MARCA:M.BENZ
MODELO: EQA 250

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO/FONTE EXTERNA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO: VERDE (Conforme) | AMARELO (Conforme com Observações) | VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: MG		
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:2
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 3508

SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: DEKRA [redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: SELECT MOTORS COM DE VEIC LTDA [redacted]	Nº CHASSI [redacted]	COR:PRETA
TELEFONE: 00	Nº MOTOR	COMBUSTÍVEL:ELETRICO/FONTE EXTERNA
	PLACA: M	ANO FABRICAÇÃO:2022
	MARCA:M.BENZ	ANO MODELO:2023
	MODELO: EQA 250	SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
PINTURA

Parceiro Comercial: DEKRA [redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: SELECT MOTORS COM DE VEIC LTDA
[redacted]
TELEFONE: 00

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASS [redacted]
N° MOTO
PLACA: M
MARCA:M.BENZ
MODELO: EQA 250
COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:ELETRICO/FONTE EXTERNA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2023
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
- VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)
- AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)
- VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA [redacted]
Data Realização: 05/10/2023 16:41
Data Impressão: 05/10/2023 17:43

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: SELECT MOTORS COM DE VEIC LTDA
[redacted]
TELEFONE: 00

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° chass [redacted]
N° moto
Placa: N
Marca:M.BENZ
Modelo: EQA 250

Cor:Preta
Combustível:ELETRICO/FONTE EXTERNA
Ano fabricação:2022
Ano modelo:2023
Situação chassi:CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.
A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.
Registro do Veículo – Estadual: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.
Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.
Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.
Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.
Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.
Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.
Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.
Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.
Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.
AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

_____
Assinatura cliente

_____
Assinatura vistoriador
[redacted]

SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1. Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.
   dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2. Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!
   dekra.com.br/posto

3. **Pronto!**
   Evite dor de cabeça.
   Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança DEKRA Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app e tenha mais segurança na hora de comprar, manter e vender seu carro!

Baixar na App Store | ANDROID APP ON Google play

www.checkauto.com.br/app

5% OFF

ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto