

DADOS DO SOLICITANTENome
PARTICULAR**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

Nome CPF/CNPJ Telefone E-mail

DADOS DO VEÍCULO - CARACTERÍSTICAS

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustível
[REDACTED]	BMW	BMW X5 XDRIVE45E	2021	2022	CINZA	GASOLINA/ELETRICO
Tipo de Veículo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	KM
PASSEIO	5	398	2998	NÃO INFORMADO	0	46812

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO**DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR**

Nr Cambio

Nr Cambio

Nr Cambio

PARECER TÉCNICO**APROVADO****OBSERVAÇÕES**

IDENTIFICAÇÃO PRESERVADA; ESTRUTURA PRESERVADA (VIDE PÁGINA ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA); PINTURA PRESERVADA (VIDE PÁGINA ORIGINALIDADE DA PINTURA). VEÍCULO EM REGULARIDADE COM SEUS ITENS DE SEGURANÇA E OBRIGATORIOS. ATENÇÃO: ESTE LAUDO NÃO AFERE AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE MOTOR, CÂMBIO, SUSPENSÃO E DEMAIS AGREGADOS COMO DIREÇÃO, AIRBAG, ETC....(PARA ISSO FAZ-SE NECESSÁRIO ENCAMINHAMENTO A OFICINA ESPECIALIZADA).

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DO MOTOR

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO OBSTRUIDA PARA VISUALIZAÇÃO E COLETA.

ANÁLISE DAS PLACAS

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO MERCOSUL EM CONFORMIDADE (OK)

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VESTIGIÚS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTÓRIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)

ANÁLISE DAS DATAS DE CINTO DE SEGURANÇA

- 1 - DIANT. ESQ. - 2021
- 2 - DIANT. DIR. - 2021
- 3 - TRAS. ESQ. - 2021
- 4 - TRAS. CENTRAL - 2021
- 5 - TRAS. DIR. - 2021

ETIQUETAS

- 1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL
- 2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL
- 3 - ETIQUETA PISO - SEM CAMPO VISUAL

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA/DATA	PORTA TRASEIRA ESQUERDA/DATA
ORIGINAL /	ORIGINAL /	ORIGINAL /
LATERAL ESQUERDO/DATA	TRASEIRO/DATA	LATERAL DIREITO/DATA
ORIGINAL /	ORIGINAL /	ORIGINAL /
PORTA TRASEIRA DIREITA/DATA	PORTA DIANTEIRA DIREITA/DATA	
ORIGINAL /	ORIGINAL /	

ANÁLISE DAS CONSULTAS/PESQUISAS

- 1 - CONSTA DÉBITOS NO VEÍCULO
- 2 - CONSTA RESTRIÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais). Somos responsáveis sim, pela informação que coletamos. Não somos responsáveis pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, apenas são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso a informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar em prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda da seguradora do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, que não estão informados em nenhuma base de pesquisa, não cabe nossa responsabilidade. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VESTIGIÚS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412


CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




ANÁLISE DA ESTRUTURA


ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



- | | |
|----------|----------------------------------|
| ORIGINAL | 1 - PAINEL FRONTAL |
| ORIGINAL | 2 - LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |
| ORIGINAL | 3 - CAIXA DE AR ESQUERDA |
| ORIGINAL | 4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA |
| ORIGINAL | 5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA |
| ORIGINAL | 6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA |
| ORIGINAL | 7 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA |



- | | |
|----------|---------------------------------|
| ORIGINAL | 1 - PAINEL TRASEIRO |
| ORIGINAL | 2 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA |
| ORIGINAL | 3 - CAIXA DE AR DIREITA |
| ORIGINAL | 4 - COLUNA TRASEIRA DIREITA |
| ORIGINAL | 5 - COLUNA CENTRAL DIREITA |
| ORIGINAL | 6 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA |
| ORIGINAL | 7 - LONGARINA DIANTEIRA DIREITA |



- | | |
|----------|---|
| ORIGINAL | 1 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA |
| ORIGINAL | 2 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA |
| ORIGINAL | 3 - ASSOALHO DO MONOBLOCO DIREITO |
| ORIGINAL | 4 - ASSOALHO DO MONOBLOCO ESQUERDO |
| ORIGINAL | 5 - TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA |
| ORIGINAL | 6 - TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA |
| ORIGINAL | 7 - ASSOALHO DO PORTA MALAS |

OBSERVAÇÕES

ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO

NÃO POSSUI VESTÍGIOS APARENTES DE AVARIA, CORTE OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROCERIA.

FORAM ANALISADOS OS PAINÉIS (DIANTEIRO E TRASEIRO), COLUNAS (DIANTEIRAS, CENTRAIS E TRASEIRAS) E LONGARINAS (DIANTEIRAS E TRASEIRAS) ONDE NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA IRREGULARIDADE (REPAROS OU POSSÍVEIS COLISÕES). ESTRUTURA PRESERVADA.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME
ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP

BAIRRO
JARDIM PIRATININGA

CNPJ
22170576000130

CEP
13484323

FONE
(19)3713-2412

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

ANÁLISE DA PINTURA

Nº da Análise: XXXXXXXXXX
Data realização: 22/02/2024
Data Impressão: 22/02/2024

ORIGINALIDADE DA PINTURA



LEGENDAS

Itens Verificados

- TETO
- CAPÔ
- CAPÔ TRASEIRO
- PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
- PORTA DIANTEIRA DIREITA
- PORTA TRASEIRA DIREITA
- LATERAL TRASEIRA DIREITA
- PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO
- PARA-CHOQUE TRASEIRO
- CAIXA DE AR DIREITA
- CAIXA DE AR ESQUERDA
- COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
- COLUNA CENTRAL DIREITA
- COLUNA CENTRAL ESQUERDA
- COLUNA TRASEIRA DIREITA
- COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

Espessura (µ)

Status

- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- NÃO APLICAVEL
- NÃO APLICAVEL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL

OBSERVAÇÕES

FOI REALIZADO TESTE COM APARELHO ESPECÍFICO MEDINDO A ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA ONDE NÃO FOI ENCONTRADO REPAROS EM SUA LATARIA (PINTURA) COMO MOSTRA IMAGEM ILUSTRATIVA ACIMA. PINTURA PRESERVADA. PARA-CHOQUES NÃO AVALIADOS.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Análise: [REDACTED]
Data realização: 22/02/2024
Data Impressão: 22/02/2024

FOTOS



FRENTE



FRENTE DIREITA 45



FRENTE ESQUERDA 45



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 45



TRASEIRA ESQUERDA 45

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
**VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME**
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



[REDACTED]


LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Análise: 
Data realização: 22/02/2024
Data Impressão: 22/02/2024

FOTOS




NR. CHASSI



NR. MOTOR



QUILOMETRAGEM



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CRLV / CRV

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
**VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME**
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL





FOTOS



PAINEL INSTRUMENTOS LD DIR.




PAINEL INSTRUMENTOS LD ESQ.



ETA MOTOR



ETA PORTA DIANTEIRA DIR.



GRAV. VIDRO PARABRISA



COMPARTIMENTO MOTOR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
**VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME**
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Análise: XXXXXXXXXX
Data realização: 22/02/2024
Data Impressão: 22/02/2024

FOTOS



VIDRO PARABRISA




PORTAMALA / CACAMBA (INTERIOR)




FOTO ESTEPE / CHAVE RODA / MACACO



GRAV. VIDRO PORTA DIANTEIRA DIR.



DATA CINTO BANCO PASSAGEIRO



GRAV. VIDRO PORTA TRASEIRA DIR.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
**VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME**
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130


VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Análise: [REDACTED]
Data realização: 22/02/2024
Data Impressão: 22/02/2024

FOTOS




GRAV. VIDRO TRASEIRO



GRAV. VIDRO PORTA TRASEIRA ESQ.



GRAV. VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQ.




DATA CINTO BANCO MOTORISTA

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
**VESTIGIUS LIMEIRA - VAMPRE PERICIA E VISTORIAS
AUTOMOTIVA LTDA-ME**
ENDEREÇO CIDADE BAIRRO CEP FONE
AVENIDA DOUTOR LIMEIRA/SP JARDIM PIRATININGA 13484323 (19)3713-2412

CNPJ
22170576000130

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



⚠ 3 Impedimento(s)
- 1 Restrição na Base Estadual
- 2 Restrições na Base Nacional

⚠ 3 alerta(s)
- Constam Multas
- Débito IPVA
- Registro(s) de infrações

✅ Dados do veículo - OK

CONSULTA
COMPLETA

carfacts
Sua compra no azul.

Lauda ID [REDACTED] Data impressão: 22/02/2024

Placa

Chassi

Marca/Modelo

BMW X5 XDRIVE45E

Tipo

UTILITARIO

Procedência

IMPORTADA

Município/UF

SAO PAULO/SP

Espécie

MISTO

Nº Motor

Categoria

PARTICULAR

Ano Fabricação

2021

Combustível

GAS/ELETR

Cor

CINZA

Ano Modelo

2022

Cap de Carga

0,61

Cap. de Passageiro

5

Cilindrada

2998

Potência

398

Carroceria

Renavam

Proprietário Atual

Proprietário Anterior

Situação Chassi

NORMAL

Situação do Veículo

CIRCULACAO

NR Cambio

Status Multas

EXISTE DEBITO DE MULTA

Status IPVA

EXISTE DEBITO DE IPVA

Total Débitos/Multas

879,18

Débitos IPVA

17261,21

Total Geral

18140,39

Restrição 1

NADA CONSTA

Restrição 2

ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição 3

NADA CONSTA

Restrição 4

NADA CONSTA

Restrição Judicial(RENAJUD):

NADA CONSTA



BASE ESTADUAL



DÉBITOS



RESTRIÇÕES

Laudo ID: [REDACTED] / Data impressão: 22/02/2024



BASE NACIONAL

Placa

Chassi

Marca/Modelo

BMW/X5 XDRIVE45E

Tipo
UTILITARIOProcedência
ESTRANGEIRAMunicípio/UF
SAO PAULO/SPEspécie
MISTO

Nº Motor

Categoria
MISTOAno Fabricação
2021Combustível
GASOLINA/ELETRICOCor
CINZAAno Modelo
2022Cap de Carga
0.61Cap. de Passageiro
5Cilindrada
2998Potência
398

Nº Carroceria

Renavam

Nº Cambio

Qtde. Eixos
0

Nº Eixo Traseiro

Cap. Tração
5.9Peso Bruto
3.15Situação Chassi
NORMAL

Montagem

Situação
CIRCULACAOOcorrência
NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

Restrição Judicial
NADA CONSTARestrição 1
ALIENACAO FIDUCIARIA SEM RESTRICAO
SEM RESTRICAO SEM RESTRICAORestrição 2
ALIENACAO FIDUCIARIARestrição 3
RENAINFRestrição 4
NADA CONSTAVESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Laudo ID: [REDACTED] / Data impressão: 22/02/2024

HISTÓRICO
ROUBO/FURTO

NÃO CONSTAM DADOS DE ROUBO E FURTO

INDÍCIO DE
SINISTRO

Situação

Não consta indicio de sinistro

Data Inclusão

HISTORICO DE
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL/TOTAL

ATENÇÃO: Não foi encontrado histórico de indenização integral/total nas bases consultadas. Recomendamos verificar a aceitação do veículo junto as Seguradoras, tendo em vista que podem existir apontamentos internos não divulgados ao mercado

HISTÓRICO DE
OFERTA DE VENDA

Não foram encontradas informações de oferta de venda



DECODIFICADOR

Categoria

Marca/Modelo
BMW/X5Motor
3.0Região
ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

Tipo Carroceria

Chassi

Ano Modelo
2022Origem
IMPORTADORetorno
Marca/Modelo/Ano IdentificadosVersão
XDRIVE45E

Chassi Tratado

Local Fabricação

País
ALEMANHA

PRECIFICADOR

Precificador FIPE

Código	Modelo	Combustivel	Valor
009262-2	X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Hib.)	G	531.907,00

Precificador Molicar

Código	Modelo	Combustivel	Valor
0	X5 xDrive45e M SPORT HIBRIDO 4X4 3.0 394cv 4p Gasolina/Elétrico 4x4 Automático SUV/Crossover		518.920,00

Laudo ID: [REDACTED] Data impressão: 22/02/2024

Status da consulta: Consulta realizada com sucesso

Data da Consulta: 22/02/2024 15:19

Qtde Multas em Aberto: 4

Total de Multas: R\$ 749,02

Infração: 7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Data Infração: 14/09/2023 06:36

Local infração: 1B 5866618

Exigibilidade: Sim

Local infração: SP 310 KM 165 METROS 400 - SANTA GERTRUDES - SP

Limite Permitido: 110,00

Medição Real: 123,00

Órgão Autuador: 126200 - DER

Tipo Medição: Eletrônico

Valor da Infração: 130,16

Data Emissão: 16/11/2023

Data Notificação: 16/11/2023

Infração: 7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Data Infração: 14/08/2023 21:29

Local infração: 1B 2341208

Exigibilidade: Sim

Local infração: SP 310 KM 385 METROS 650 - CATANDUVA - SP

Limite Permitido: 110,00

Medição Real: 123,00

Órgão Autuador: 126200 - DER

Tipo Medição: Eletrônico

Valor da Infração: 130,16

Data Emissão: 17/10/2023

Data Notificação: 17/10/2023

Infração: 7463 - TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Data Infração: 14/08/2023 23:11

Local infração: 1B 2439648

Exigibilidade: Sim

Local infração: SP 310 KM 173 METROS 300 - RIO CLARO - SP

Limite Permitido: 90,00

Medição Real: 140,00

Órgão Autuador: 126200 - DER

Tipo Medição: Eletrônico

Valor da Infração: 195,23

Data Emissão: 16/10/2023

Data Notificação: 16/10/2023

Infração: 6050 - AVANCAR SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DE PARADA OBRIGATORIA

Data Infração: 08/04/2023 00:21

Local infração: GQA1660901

Exigibilidade: Sim

Local infração: AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES - SAO PAULO - SP

Limite Permitido: 0,00

Medição Real: 0,00

Órgão Autuador: 271070 - SAO PAULO

Tipo Medição: Eletrônico

Valor da Infração: 293,47

Data Emissão: 26/06/2023

Data Notificação: 26/06/2023

DÉBITOS RENAINF
MULTAS EM ABERTOVESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS