

DADOS DO CLIENTE SOLICITANTE

Solicitante:	AUTOS R R EIRELI	AnoFab/AnoMod:	2021/2022
CPF/CNPJ:	[REDACTED]	Motor:	[REDACTED]
Marca/Modelo:	CITROEN/C4CACTUS/ FEEL A	Câmbio:	
Chassi:	[REDACTED]	Lacre/QR code:	QR
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	Hodômetro:	64944
Chassi (BIN):	[REDACTED]	Cor:	CINZA
Motor (BIN):	[REDACTED]	RENAVAM:	[REDACTED]
Câmbio (BIN):	[REDACTED]	CRLV/CRV:	

BRASIL



IDENTIFICAÇÃO ✓

ESTRUTURA ✓

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS ✓

PESQUISA ✓



LEGENDA DE ÍCONES

✓ CONFORME

✗ NÃO CONFORME

⚠ CONFORME COM RESTRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

✓ Numeração Identificadora do Chassi

✓ Numeração Identificadora do Motor

✓ Numeração Identificadora do Câmbio

✓ Etiqueta ETA do Compartimento do Motor

✓ Etiqueta ETA do Batente da Porta

✓ Etiqueta ETA do Compartimento do
Piso/Assoalho

✓ Lacre / QR Code

ESTRUTURA

✓ Painel Dianteiro

✓ Coluna Dianteira Direita

✓ Coluna Central Direita

✓ Coluna Traseira Direita

✓ Coluna Dianteira Esquerda

✓ Coluna Central Esquerda

✓ Coluna Traseira Esquerda

✓ Longarina Dianteira Direita

✓ Longarina Dianteira Esquerda

✓ Longarina Traseira Esquerda

✓ Longarina Traseira Direita

✓ Painel Traseiro

✓ Airbag

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

✓ Vidros


PESQUISA

✓ Bloqueios / Restrições

✓ Sinistro / Sinistro Recuperado

✓ Histórico de Roubo e Furto / Queixa Ativa

✓ Leilão



LEGENDA

- 01 - TORRE AMORTECEDOR LD
- 02 - COLUNA DIANT. LD
- 03 - COLUNA CENTRAL LD
- 04 - COLUNA DO TETO A
- 05 - COLUNA TRAS. LD A
- 06 - LONGARINA TRAS. LD
- 07 - COLUNA TRAS. LD B
- 08 - COLUNA DO TETO B
- 09 - COLUNA TRAS. LE B
- 10 - LONGARINA TRAS. LE
- 11 - COLUNA TRAS. LE A
- 12 - COLUNA CENTRAL LE
- 13 - COLUNA DIANT. LE
- 14 - LONGARINA DIANT. LE
- 15 - PAINEL CORTA FOGO
- 16 - LONGARINA DIANT. LD

FOTOS



Placa



Lacre /QR code



Hodômetro



Numeração do Motor



Numeração do Chassi



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Esquerda

FOTOS



Longarina Traseira Direita



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira direita



Coluna Central Esquerda



Coluna Central Direita



Painel Dianteiro



Painel Traseiro



ETA

FOTOS



Cinto de segurança



Gravação do VIS no vidro

VEÍCULO COM PONTOS DE REPINTURA.

Emitido por: [REDACTED]

Vistoriador(a): [REDACTED]

IMPORTANTE

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a LFA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.