

**LAUDO DE VISTORIA  
CAUTELAR**

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

**AUDI/A3 SD 2.0TFSI**

**2021/ 2022 - CINZA - GASOLINA**

**APROVADO**



**DADOS DO VEÍCULO**



**DADOS DA BIN**

**TIPO VEÍCULO:** Automóvel

**RENAVAM:**

**CHASSI:**

**MOTOR:**

**CÂMBIO:**

**MUNICÍPIO/UF:**

**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO

**CATEGORIA:** PARTICULAR

**CAPACIDADE:**

**PBT:**

**CILINDRADA:**

**POTÊNCIA:**

**DADOS COLETADOS**

**CRLV:**

**HODÔMETRO:** 39685

**CHASSI:**

**MOTOR:**

**CÂMBIO:** OBSTRUÍDO

**MUNICÍPIO/UF:** Paulínia/SP



**APROVADO**



**REPROVADO**



**COM APONTAMENTO(S)**



**COM ALERTA(S)**



**COM RESTRIÇÃO(ÕES)**



## ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




⚠ 066 - Gravação identificadora obstruída/sem acesso (necessária a remoção da obstrução para análise).

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.



## ITENS ANALISADOS



### Gravação do VIS nas etiquetas

#### VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

#### VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

#### VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

### Gravação do VIS nos Vidros

#### Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

#### Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

### PIV- Placas de identificação veicular

#### QR Code


✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

### PRH - Pesquisas de Registros e Histórico


#### Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| ● 1 - Envolvente/para choque dianteiro                   | Original |
| ● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox  | Original |
| ● 3 - Painel frontal superior                            | Original |
| ● 4 - Longarina dianteira esquerda                       | Original |
| ● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda                   | Original |
| ● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo            | Original |
| ● 7 - Painel corta fogo                                  | Original |
| ● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda         | Original |
| ● 9 - Porta dianteira esquerda                           | Original |
| ● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda                      | Original |
| ● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo              | Original |
| ● 12 - Coluna dianteira esquerda                         | Original |
| ● 13 - Coluna média/central esquerda                     | Original |
| ● 14 - Porta traseira esquerda                           | Original |
| ● 15 - Coluna traseira esquerda                          | Original |
| ● 16 - Caixa de roda traseira esquerda                   | Original |
| ● 17 - Folha lateral traseira esquerda                   | Original |
| ● 18 - Longarina traseira esquerda                       | Original |
| ● 19 - Envolvente/para choque traseiro                   | Original |
| ● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro | Original |



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 21 - Painel traseiro                           | Original |
| 22 - Alma do para choque traseiro              | Original |
| 23 - Assoalho do porta malas/caçamba           | Original |
| 24 - Longarina traseira direita                | Original |
| 25 - Caixa de roda traseira direita            | Original |
| 26 - Folha lateral traseira direita            | Original |
| 27 - Porta traseira direita                    | Original |
| 28 - Coluna traseira direita                   | Original |
| 29 - Porta dianteira direita                   | Original |
| 30 - Coluna média/central direita              | Original |
| 31 - Assoalho do habitáculo lado direito       | Original |
| 32 - Caixa de ar/soleira direita               | Original |
| 33 - Coluna dianteira direita                  | Original |
| 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita | Original |
| 35 - Caixa de roda dianteira direita           | Original |
| 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito    | Original |
| 37 - Longarina dianteira direita               | Original |
| 38 - Capô/tampa do compartimento do motor      | Original |
| 39 - Folha do teto                             | Original |
| 40 - Estrutura do teto                         | Original |

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



BASE ESTADUAL

|                 |                           |             |            |
|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | 2021                      | ANO MODELO: | 2022       |
| MARCA / MODELO: | I/AUDI/AUDI A3 SD 2.0TFSI | COR:        | CINZA      |
| COMBUSTÍVEL:    | GASOLINA                  | ESPÉCIE:    | PASSAGEIRO |
| TIPO VEÍCULO:   | AUTOMOVEL                 | CATEGORIA:  | PARTICULAR |

FICHA TÉCNICA

|                  |      |              |           |
|------------------|------|--------------|-----------|
| PASSAGEIROS:     | 5    | PROCEDÊNCIA: | IMPORTADA |
| CILINDRADAS:     | 1984 | POTÊNCIA:    | 190       |
| CAPAC. DE CARGA: | 0,00 | CMT/PBT:     | 190/190   |
| QTD. DE EIXOS:   | 0    |              |           |

FICHA CADASTRAL

|                   |             |                   |            |
|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| DATA EMISSÃO CRV: | 31/08/2023  | DT LICENCIAMENTO: |            |
| MUNICÍPIO PLACA:  | PAULINIA-SP | RENAVAM:          |            |
| CHASSI:           |             | SITUAÇÃO VEÍCULO: | CIRCULACAO |
| TIPO CHASSI:      | NORMAL      |                   |            |

AGREGADOS (ESTADUAL)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: |
|------------------|-----------|

AGREGADOS (FÁBRICA)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: |
| CARROCERIA:      |           |

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| BLOQUEIO FURTO:   | NADA CONSTA | JUDICIAL:   | NADA CONSTA |
| BLOQUEIO GUINCHO: | NADA CONSTA | FINANCEIRA: | NADA CONSTA |
| ADMINISTRATIVA:   | NADA CONSTA | RENAJUD:    | NADA CONSTA |
| TRIBUTÁRIA:       | NADA CONSTA |             |             |

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

|              |                      |              |             |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| RESTRIÇÃO 1: | COMUNICAÇÃO DE VENDA | RESTRIÇÃO 2: | NADA CONSTA |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

|                |        |                    |          |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| DETRAN:        | 0,00   | MUNICIPAIS:        | 0,00     |
| DER:           | 0,00   | POL. ROD. FEDERAL: | 0,00     |
| DERSA:         | 0,00   | RENAINF:           | 0,00     |
| CETESB:        | 0,00   | IPVA:              | 1.636,15 |
| DPVAT:         | 0,00   | MULTAS:            | 0,00     |
| LICENCIAMENTO: | 160,22 |                    |          |

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA

|                |            |              |  |
|----------------|------------|--------------|--|
| DATA INCLUSÃO: | 15/04/2024 | PROTOCOLO:   |  |
| TIPO DOC.:     | CNPJ       | CPF/CNPJ:    |  |
| DATA VENDA:    | 10/04/2024 | NOTA FISCAL: |  |

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

|                  |                        |                 |               |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| PLACA:           |                        |                 |               |
| MARCA/MODELO:    | I/AUDI A3 SD 2.0TFSI   | ANO FAB/MODELO: | 0/0           |
| COR:             | Outros ou Desconhecido | COMBUSTÍVEL:    | Indeterminado |
| TIPO DE VEÍCULO: | Nao Identificado       | ESPÉCIE:        | Desconhecido  |
| MUNICÍPIO / UF:  | ARARAS / SP            | UF ORIGEM:      |               |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                  |   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|---------------|
| MOTOR:           |   | POTÊNCIA:         | 0             |
| CAMBIO:          |   | CAP. MAX. TRAÇÃO: | 0.0           |
| CILINDRADAS:     | 0 | TIPO CARROCERIA:  | NAO APLICAVEL |
| SITUAÇÃO CHASSI: |   | SITUAÇÃO VEÍCULO: |               |
| NUMERO EIXOS:    | 0 | PESO BRUTO TOTAL: | 0.0           |
| NUM. TERC. EIXO: |   | CAP. DE CARGA:    | 0.0           |
| NUM. EIXO TRAS.: |   |                   |               |

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

|                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| COMUN. VENDA:     | SIM | ROUBO E FURTO:    | NÃO |
| RENAINF (MULTAS): | NÃO | INDICADOR ALARME: | NÃO |
| RECALL:           | NÃO | INDICADOR LEILÃO: | NÃO |
| RENAJUD:          | NÃO |                   |     |

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: 04/04/2024 22/06/2023

#### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**ANNEX VISTORIAS CAMPINAS LTDA. - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

I/AUDI A3 SD 2.0TFS

### CARACTERÍSTICAS:

|       |       |             |                      |             |      |
|-------|-------|-------------|----------------------|-------------|------|
| PLACA |       |             |                      | NO/ FAB     | 2021 |
| MARCA | I     | MODELO      | I/AUDI A3 SD 2.0TFSI | ANO/MOD     | 2022 |
| COR   | CINZA | COMBUSTÍVEL | GASOLINA             | UF FATURADO | SP   |

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

|               |             |                        |     |
|---------------|-------------|------------------------|-----|
| MOTOR         |             | POTÊNCIA               | 190 |
| NACIONALIDADE | ESTRANGEIRA | CAPACIDADE PASSAGEIROS | 5   |

| COMPANHIAS                                                                          | PORCENTAGEM | STATUS                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 100%        |    |
|  | 100%        |  |
|  | 100%        |  |
|  | 100%        |  |

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, perícia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.