

Nome Fantasia: LEÃO VISTÓRIAS SC

CPF/CNPJ: 32.699.537/0001-88

Endereço: Rua Gabriel Jorge Salomão, 687 - Chácara do Solar I (Fazendinha), Santana de Parnaíba - SP

Data da Realização da Vistoria: 25/07/2024 16:15

Telefone: (11) 4156-1075


Local da vistoria: Santana de Parnaíba / São Paulo

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



Placa



UF veículo

SP

Chassi



Fabricante
FORD

Modelo
I/FORD RANGER XLSCD4A22C

Cor
Branca

Ano de fabricação
2020

Ano do modelo
2021

Combustível
Diesel

Renavam



Motor



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA


PROPRIETÁRIO



Documento



VISTORIA



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda
OK

Painel corta fogo
OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo
OK

Coluna central direita
OK

Lateral traseira direita
OK

Coluna traseira esquerda
OK

Longarina traseira esquerda
OK

Estrutura teto
OK

Caixa de estepe
OK

Longarina dianteira direita
OK

Paralama interno esquerdo
OK

Torre do amortecedor dianteiro direito
OK

Coluna traseira direita
OK

Coluna dianteira lado esquerdo
OK

Caixa de ar lado esquerdo
OK

Longarina traseira direita
OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo
OK

Caixa de roda esquerda
OK

Painel
OK

Paralama interno direito
OK

Coluna dianteira direita
OK

Caixa de ar lado direito
OK

Coluna central lado esquerdo
OK

Lateral traseira esquerda
OK

Painel traseiro
OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)
OK

Caixa roda direita
OK



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo




Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicavel

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor
Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito
Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Fabricação: 10/20

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Fabricação: 10/20

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Fabricação: 10/20

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

OK

Número do chassi

OK

Plaqueta chassi dianteira


⚠ Não Aplicável

Plaqueta carroceria


⚠ Não Aplicável

Plaqueta chassi traseira

⚠ Não Aplicável



Número do motor




Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi

VEÍCULO

Modelo

I/FORD RANGER XLSCD4A22C

Chassi



Placa



UF veículo

SP

Fabricante

FORD

Combustível

Diesel

Ano de fabricação

2020

Ano do modelo

2021


Cor

Branca

Motor



Renavam



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

APROVADO