

RJ Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24351554000100

Telefone: (11) 4224-3285 - saocaetano@checkmatvistorias.com.br

Resultado:

Aprovado

Número:

Data: 29/08/24

Página: 1 de 2

Dados do Cliente

Solicitante:
CARRILO CARCNPJ/CPF Solicitante:
28.108.111/0001-35Proprietário:
CARRILO CARCNPJ/CPF Proprietário:
28.108.111/0001-35

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

LR EVOQUE P240FF HSE

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Kilometragem:

9295

Renavam:

Data Emissão CRLV:

18/10/23

Fabricação/Modelo:

2018 2019

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Chassi Veículo:

Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1 - Condição da numeração do chassi:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:

SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

3 - Condição da numeração do câmbio:

A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.

4 - Condição das etiquetas ETA:

Motor

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Porta

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Assoalho

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

5 - Data do cinto de segurança:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:

EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

7 - Condição da numeração do chassi nos vidros:

Parabrisa:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Dianteiro esquerdo:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Traseiro esquerdo:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Vidro traseiro:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Traseiro direito:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Dianteiro direito:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

8 - Condição estrutural da carroceria:

NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROCERIA.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

São Paulo, 29 de Agosto de 2024

Vistoriador:

RG:

Conferente:

RG:

RJ Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24351554000100

Telefone: (11) 4224-3285 - saocaetano@checkmatvistorias.com.br

Número:

Data: 29/08/24

Página: 2 de 2

Frente



Traseira




Placa




Chassi



Motor



Hodômetro



Etiqueta



Data do cinto de segurança



Documento



São Paulo, 29 de Agosto de 2024

Vistoriador:

RG:

Conferente:

RG: