

**DADOS GERAIS:**

DATA: 08/08/2024 13:58:34
CLIENTE: PARTICULAR REPUBLICA
UNIDADE: VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO IX REPUBLICA

STATUS: APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: M.BENZ
ANO FAB./MODELO: 2018/2018
PLACA:
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:
Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: M.BENZ/C180FF

COR: PRETA

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar a pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma.

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A9 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO IX REPUBLICA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO IX REPUBLICA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO IX REPUBLICA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR REPUBLICA declaro ter recebido o seguinte da: A9 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.057.959/0001-39 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CARAMURU, 1084 - CEP:14.030-000 - RIBEIRÃO PRETO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



COLUNA TRASEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR REPUBLICA declaro ter recebido o seguinte da: A9 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.057.959/0001-39 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CARAMURU, 1084 - CEP:14.030-000 - RIBEIRAO PRETO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PANORÂMICA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR REPUBLICA declaro ter recebido o seguinte da: A9 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.057.959/0001-39 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CARAMURU, 1084 - CEP:14.030-000 - RIBEIRAO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO KM



LACRE DA PLACA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA




MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR REPUBLICA declaro ter recebido o seguinte da: A9 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.057.959/0001-39 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CARAMURU, 1084 - CEP:14.030-000 - RIBEIRAO PRETO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR REPUBLICA declaro ter recebido o seguinte da: A9 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.057.959/0001-39 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CARAMURU, 1084 - CEP:14.030-000 - RIBEIRAO PRETO



ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente