



Número da Vistoria =

**VISTORIA CAUTELAR**


CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO


DADOS DO VEÍCULO**INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS**

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	222 Numeração registrada na BIN,coincide apenas parcialmente com a numeração que consta no motor,podendo ser exigido por parte do Órgão de Trânsito a regularização.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	


**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

DOC. DO VEÍCULO



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°





APROVADO

LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO





APROVADO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO





APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



CARROCERIA



CHASSI



COMPARTIMENTO DO MOTOR






ETIQUETA DO MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



MOTOR



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO

