



AutoNorte AGREGADOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO

O.S. [REDACTED]	Data de Solicitação: 15/06/2021	Data de Conclusão: 16/06/2021	Tempo de Execução: 1 dias
Local do Bem: [REDACTED]	Perito: [REDACTED]	Conferente: [REDACTED]	
Cliente: [REDACTED]		Comitente: [REDACTED]	

DADOS DO BEM

Placa: [REDACTED] (ARACATUBA / SP)	Marca: FORD	Modelo: FIESTA FLEX	Ano Fab.: 2013	Ano Mod.: 2014
RENAVAN: [REDACTED]	Cor: PRATA	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	KM:	

RESTRIÇÕES, BLOQUEIOS E DÉBITOS

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA INTENCAO DE GRAVAMES				
IPVA: R\$ 0,00	DPVAT: R\$ 0,00	Licenc.: R\$ 0,00	Multas: R\$ 0,00	Total: R\$ 0,00

DADOS DO ÚLTIMO LAUDO DE TRANSFERÊNCIA

Data: 15/06/2021	KM:	Resultado: NULL
------------------	-----	-----------------

PARECER TÉCNICO

CHASSI	NÚMERO DO MOTOR
Número na BIN: [REDACTED]	Número na BIN: [REDACTED]
Número no Veículo: [REDACTED]	Número no Veículo: [REDACTED]
Resultado Final: CONFORME	Resultado Final: CONFORME
Observações: APRESENTA PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO, CONFERE COM A BIN (BASE ESTADUAL).	Observações: CONFERE COM A BIN (BASE ESTADUAL).
LACRE (PLACA)	GRAVAÇÃO (VIDROS)
Resultado Final: CONFORME	Resultado Final: CONFORME
Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.	Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.
ETIQUETAS (ETA)	ESTRUTURA
Resultado Final: CONFORME	Resultado Final: CONFORME
Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.	Observações: DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.

PESQUISAS (BIN/BASES ESTADUAIS E PRIVADAS)

Resultado Final: CONFORME	Observações: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA , INTENCAO DE GRAVAMES.
---------------------------	---

RESULTADO FINAL

STATUS	OBSERVAÇÕES FINAIS
CONFORME	

Apontamentos Estruturais:

Outras Observações:

O.S.: [REDACTED]

Placa: [REDACTED]

Data de Solicitação:
15/06/2021

FOTOS DO BEM

LATERAL DIR.



LATERAL ESQ.




HODÔMETRO




CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



LACRE (PLACA)



GRAVAÇÃO(VIDROS)



ETIQUETAS(ETA)



ESTRUTURA



TERMS DE RESPONSABILIDADE

Este laudo não tem caráter pericial e não substitui a Perícia Oficial de Criminalística. As informações constantes deste laudo têm validade para o exato momento de sua obtenção, limitando-se a identificar VISUALMENTE a identificação e estrutura do veículo com a indicação das avarias apresentadas. Não se responsabilizando, esta empresa, por alterações realizadas no veículo, seus sinais indicativos, agregados, estrutura, posteriormente à emissão desse laudo. A NORTE SOLUTIONS utiliza em seus processos de vistoria listados neste laudo, consultas na base de empresas privadas especializadas no fornecimento de informação veicular, se limitando apenas a prestar as informações dos dados cadastrados nas referidas bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes ou divergentes de base. Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios.