

DATA REALIZAÇÃO: 06/06/2024 16:13 - DATA IMPRESSÃO: 06/06/2024 16:58

### DADOS DO VEÍCULO



MARCA: VW  
MODELO: FUSCA2.0T

QUILOMETRAGEM: 81131 KM  
COR: BRANCA  
COMBUSTIVEL: GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2013  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL



CONFORME

177

### SITUAÇÃO GERAL



	CONFORME	177 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO

### ESTRUTURA

### HISTÓRICO VEICULAR



72



28



77

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- MDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO


- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADACONSTAPARAHISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.


### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COM O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.



**DADOS DO CLIENTE**

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA




TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



DADOS DE REGISTRO DO VEICULO




DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)




HODÔMETRO




ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA/ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

**MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO**

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA

**MODULO - IDENTIFICAÇÃO**

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PANEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 81131



DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)



LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)


MODULO - ESTRUTURA




ESTRUTURA

NADA CONSTA


ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA




ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO




ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA




ESTRUTURA DO LADO DIREITO



TETO



ASSOALHO







DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)



### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente [REDACTED] Parceiro Comercial [REDACTED]  
Data da Realização 06/06/2024 16:58 N° da Placa [REDACTED] N° do Laudo [REDACTED]

PRODUTO SELECIONADO **DEKRA CAUTELAR COM PINTURA**

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓