[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	AUTO NOVE

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100 - CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
3000 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:	✓ OK	
500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600- CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:	✓ OK	
700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO.	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

LACRE DA PLACA

[redacted]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS




HODÔMETRO KM



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

MOTOR




QR DIANT



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COL CENTRAL DIREITA



COL DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COL CENTRAL ESQUERDA




[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

CONFORME

TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



DOCUMENTO_VEICULO



[redacted]