

 Dados do Cliente/Interessado

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

 Dados do Proprietário

CPF/CNPJ:

 Dados do Veículo

Ano Fab.

2014

Ano

2014

Fabricante

AUDI

Capacidade

5

Modelo

A3 SPB 1.8TFSI

Kilometragem

105.777

 Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

 307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO

 420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO ATÉ 1988/1989

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA

 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA

 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone (19)3367-8231

RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318

JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações**Importante**

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CNPJ: 31.781.455/0001-15
Telefone (19)3367-8231
RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -

Fotos


DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR




CNPJ: 31.781.455/0001-15
Telefone (19)3367-8231
RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -


HODÔMETRO



CRLV



CÂMBIO



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



PLACA TRASEIRA



CNPJ: 31.781.455/0001-15
Telefone (19)3367-8231
RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -


CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIN)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



CNPJ: 31.781.455/0001-15
Telefone (19)3367-8231
RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -


LONGARINA TRASEIRA 1




LONGARINA TRASEIRA 2



PLAQUETA CONFIRMATIVA DE CHASSI



QR CODE - PLACA MERCOSUL



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



CNPJ: 31.781.455/0001-15
Telefone (19)3367-8231
RUA DOMÍCIO PACHECO E SILVA,318
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS -

2ª Via



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 22/11/2023



16:59:52



DATA DA IMPRESSÃO: 22/11/2024



16:32:16



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2014**
MARCA / MODELO: **AUDI/A3 SPB 1.8TFSI**
COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2014**
COR: **PRETA**
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS: **5**
CILINDRADAS: **1798**
CAPAC. DE CARGA: **0,00**
QTD. DE EIXOS: **0**
PROCEDÊNCIA: **IMPORTADA**
POTÊNCIA: **180**
CMT/PBT: **349/184**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **30/08/2021**
MUNICÍPIO PLACA: **CAMPINAS-SP**
CHASSI: **[REDACTED]**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO: **13/10/2023**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO GUINCHO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: **0,00**
DER: **0,00**
DERSA: **0,00**
CETESB: **0,00**
DPVAT: **0,00**
LICENCIAMENTO: **0,00**

MUNICIPAIS: **0,00**
POL. ROD. FEDERAL: **0,00**
RENAINF: **0,00**
IPVA: **0,00**
MULTAS: **0,00**

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:
MARCA/MODELO: **I/AUDI A3 SPB 1.8TFSI**
COR: **Preta**
TIPO DE VEÍCULO: **Automovel**
MUNICÍPIO / UF: **SAO PAULO / SP**

CHASSI:
ANO FAB/MODELO: **2014/2014**
COMBUSTÍVEL: **Gasolina**
ESPÉCIE: **Passageiro**
UF ORIGEM: **SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:
CAMBIO:
CILINDRADAS: **1798**
SITUAÇÃO CHASSI: **N**
NUMERO EIXOS: **2**
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: **180**
CAP. MAX. TRAÇÃO: **349.0**
TIPO CARROCERIA: **NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **S**
PESO BRUTO TOTAL: **184.0**
CAP. DE CARGA: **0.0**

GRAVAME

✓ VEICULO SEM RESTRIÇÕES ATIVAS NA BASE SNG.

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**DOMICIO PACHECO VISTORIAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.