



Dados do Cliente/Interessado

Nome: R7 MOTORS

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:



Dados do Proprietário

Nome:

CPF/CNPJ:



Dados do Veículo

Ano Fab.

2013

Ano

2014

Fabricante

MINI

Capacidade

5

Modelo

MINI COOPER CYMAN

Kilometragem

13.244



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO



420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO ATÉ 1988/1989

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO



510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO



520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO



530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO



540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA



610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA



630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CNPJ: 14.625.194/0001-25

Telefone (19)3368-4142

AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208

PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

⚠ 802 - APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações**Importante**

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CNPJ: 14.625.194/0001-25
Telefone (19)3368-4142
AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208
PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP

Fotos

DIANTEIRA 45°




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:51:19
Ponto: Lat:-22.9299898 Lon: -47.0879157

TRASEIRA 45°




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:51:50
Ponto: Lat:-22.9299613 Lon: -47.0878719

CHASSI



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:49:18
Ponto: Lat:-22.9301347 Lon: -47.0876574

MOTOR



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:52:23
Ponto: Lat:-22.9299455 Lon: -47.0877786

CNPJ: 14.625.194/0001-25
Telefone (19)3368-4142
AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208
PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP

HODÔMETRO




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:52:07
Ponto: Lat:-22.929967 Lon: -47.0878862

CRLV




ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



ECV: 300643 - AUT
Local: Campinas/SP
Ponto: Lat:-22.9300157 Lon: -47.0879534

CINTO DE SEGURANÇA




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:44:17
Ponto: Lat:-22.9299676 Lon: -47.0878556

EXTRA




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:44:45
Ponto: Lat:-22.9299992 Lon: -47.0879652

EXTRA



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:45:08
Ponto: Lat:-22.930055 Lon: -47.0879066

CNPJ: 14.625.194/0001-25
Telefone (19)3368-4142
AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208
PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP



EXTRA




ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:48:36
Ponto: Lat:-22.9300114 Lon: -47.0878632

EXTRA



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:48:57
Ponto: Lat:-22.9301903 Lon: -47.0878153

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIN)



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:43:37
Ponto: Lat:-22.9299618 Lon: -47.0878784

COMPARTIMENTO DO MOTOR



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:47:36
Ponto: Lat:-22.930043 Lon: -47.0876944

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO (OBRIG. A PARTIR DE 1999)



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:47:12
Ponto: Lat:-22.9300158 Lon: -47.0879095


COMPARTIMENTO INTERNO



ECV: 300643 - AUTO VISÃO - CAMPINAS - AMOREIRAS II
Local: Campinas/SP - Data: 12/11/2024 11:42:18
Ponto: Lat:-22.929982 Lon: -47.0878651

CNPJ: 14.625.194/0001-25
Telefone (19)3368-4142
AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208
PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP

QR CODE - PLACA MERCOSUL



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



CNPJ: 14.625.194/0001-25
Telefone (19)3368-4142
AVENIDA DAS AMOREIRAS,2208
PARQUE INDUSTRIAL - CAMPINAS/SP

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [REDACTED]



DATA DA PESQUISA: 12/11/2024



11:55:20



DATA DA IMPRESSÃO: 12/11/2024



12:09:44



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2013
MARCA / MODELO: I/MINI/MINI COOPER CYMAN
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO VEÍCULO: CAMIONETA

ANO MODELO: 2014
COR: BRANCA
ESPÉCIE: MISTO
CATEGORIA: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS: 5
CILINDRADAS: 1598
CAPAC. DE CARGA: 1,77
QTD. DE EIXOS: 0
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA
POTÊNCIA: 120
CMT/PBT: 230/177

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 18/12/2023
MUNICÍPIO PLACA: CAMPINAS-SP
CHASSI: [REDACTED]
TIPO CHASSI: NORMAL
DT LICENCIAMENTO: 09/10/2024
RENAVAM: 500000107
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
JUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA
RENAJUD: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	COMUNICACAO_DE_VENDA	RESTRIÇÃO 2:	INTENCAO VENDA
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA

DATA INCLUSÃO:	14/10/2024	PROTOCOLO:	14/10/2024
TIPO DOC.:	CNPJ	CPF/CNPJ:	35.202.762/0001-55
DATA VENDA:	11/10/2024	NOTA FISCAL:	

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

MARCA/MODELO:	I/MINI COOPER CYMAN	ANO FAB/MODELO:	2013/2014
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Camioneta	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	VINHEDO / SP	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:		POTÊNCIA:	120
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	230.0
CILINDRADAS:	1598	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	177.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	177.0
NUM. EIXO TRAS.:			

HISTÓRICO DE CSV

HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**WK PERICIAS E VISTORIAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.