

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



Placa

Fabricante
M.BENZ

Ano de fabricação
2017

Renavam

UF veículo
SP

Modelo
M.BENZ/GLA200FF STY

Ano do modelo
2018

Motor


Chassi

Cor
Prata

Combustível
Alcool / Gasolina



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

VISTORIA

Vistoria

ID

Data

12/12/2024

Hora
14:54

Cliente
PARTICULAR

Vistoriador

Local da vistoria

ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✔ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✔ OK

Longarina traseira esquerda

✔ OK



Longarina dianteira direita

✔ OK

Coluna central direita

✔ OK

Longarina traseira direita

✔ OK



Painel

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✔ OK

Coluna central lado esquerdo

✔ OK



Coluna central lado direito



Coluna central lado esquerdo



Painel traseiro



Frente 45° lado direito




Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✔ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito


VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta traseira esquerda: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta dianteira direita: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta traseira direita: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro traseiro: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor


✓ OK



Número do motor

Número do chassi

✓ OK



Placa traseira



Número do chassi

VEÍCULO

Modelo
M.BENZ/GLA200FF STY

Chassi

Placa

UF veículo
SP

Fabricante
M.BENZ

Combustível
Alcool / Gasolina

Ano de fabricação
2017

Ano do modelo
2018

Cor
Prata

Motor

Renavam



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

APROVADO

Observação

VISTORIA VEICULAR PARA FINS DE ANÁLISE ESTRUTURAL E DOCUMENTAL DO VEÍCULO.

A Vintech Vistorias não se responsabiliza por qualquer avaliação de mercado que deprecie ou aprecie o valor de comércio do veículo por conta do resultado final da Vistoria Veicular realizada.

Visto que a Vistoria Veicular é uma vistoria realizada para analisar as condições estruturais e/ou de lataria do veículo, numerações identificadoras, sendo que esta análise pode ou não gerar apontamentos que influenciam no resultado final da Vistoria e não na depreciação do veículo.

A presente Vistoria Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da Vistoria Veicular, em razão do que a Vintech Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados e débitos ainda não lançados até a data desta Vistoria Veicular. Por fim, a Vintech Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa o solicitante do serviço a decisão pela aquisição ou não do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas na respectiva Vistoria Veicular.

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
MERCEDES-BENZ / GLA200FF
STY
EMPLACAMENTO:
OSASCO - SP

FABRICAÇÃO / MODELO:
2017 / 2018
COR:
PRATA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
[REDACTED]
DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
12/12/2024 15:08
USUÁRIO:
[REDACTED]
SOLICITADO POR:
[REDACTED]
CÓDIGO DA CONSULTA:
[REDACTED]
TOKEN DA CONSULTA:
[REDACTED]

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
MERCEDES-BENZ / GLA 200 ADVANCE 1.6/1.6 TB 16V FLEX AUT.

PREÇO FIPE:
R\$ 123.997,00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 119.967,10

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 120.277,09

PREÇO MERCADO :
R\$ 119.929,90

0

RESTRIÇÕES

0

MULTAS

0

DÉBITOS

0

PONTOS DE ATENÇÃO

✓ ITENS APROVADOS			
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		

!

ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS

X

ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DE MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	156
CILINDRADAS	0	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	13/09/2021
DATA DE LICENCIAMENTO	03/07/2024	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	03/07/2024
MUNICÍPIO/UF		CPF/CNPJ Faturado:	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	M.BENZ / GLA200FF STY	COR	PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO	2017	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2018	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SUVS
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR		PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	192	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	342	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	INEXISTENTE
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	2024	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
GRAVAME			
AGENTE FINANCEIRO	NÃO INFORMADO	NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO
DATA DE INCLUSÃO	NÃO INFORMADO	RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA
CPF/CNPJ FINANCIADO	NÃO INFORMADO		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM_CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	156	CILINDRADAS	0
RENAVAM		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	2021-09-13
MUNICÍPIO/UF		CPF/CNPJ FATURADO	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	M.BENZ/GLA200FF STY	ANO DE FABRICAÇÃO	2017
ANO DO MODELO	2018	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	PRATA	Espécie	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1.92	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	3.42
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	2
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran

✓ VIN - DECODE			
CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE			
[REDACTED]			
Chassi	[REDACTED]	Localização da fábrica	IRACEMAPOLIS - SP
Veículo	CLASSE GLA 200 AUT. 1.6 16V TURBO FLEX 4P	Tração	NAO INFORMADO
Marca	MERCEDES BENZ	Tipo da Carroceria	CROSSOVER
Combustível	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	País de origem	BRASIL
Fabricante	MERCEDES BENZ	Modelo	CLASSE GLA 200 AUT. 1.6 16V TURBO FLEX 4P
Versão	200	Motor	1.6 16V TURBO
Ano Modelo	2018	Ano de Fabricação	2017
Portas	4	Código Fipe	021313-6/021322-5/021338-1
Região Geografica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING
NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)
NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓ BASE DE LEILÃO 1
NADA CONSTA

✓ BASE DE LEILÃO 2
NADA CONSTA

✓ BASE DE LEILÃO 3
NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	021313-6/021338-1/021322-5
Vigência	12/2024	Ano modelo Fipe	2018
Modelo Fipe	GLA 200 ADVANCE 1.6/1.6 TB 16V FLEX AUT.	Fabricante Fipe	MERCEDES-BENZ
Combustível Fipe	GASOLINA	Chassi	NÃO INFORMADO
Preço Fipe	R\$ 123.997,00	Preço Médio	R\$ R\$ 134.892,92
Preço Financeira	R\$ NÃO INFORMADO	Quantidade de registros	3
Versão	NÃO INFORMADO	Cambio	NÃO INFORMADO
Potência	NÃO INFORMADO	Acessório	NÃO INFORMADO
Portas	NÃO INFORMADO	Configuração	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)			
OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL			
2024	2023	2022	2021
R\$ 123.997,00 -10.43%	R\$ 138.450,00 -11.53% -10.35%	R\$ 156.509,00 -2.99% 1.33%	R\$ 161.333,00 20.29% 4.28%
2020	2019	2018	2017
R\$ 128.606,00 -6.55% -16.72%	R\$ 137.623,00 -11.45% -10.89%	R\$ 155.427,00 OKM 0.64% 0.64%	R\$ 154.442,00 0.00% 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	
 Nome:	
Documento:	Data de processamento: 2024-07-03

PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)			
VERSÃO 1: NÃO INFORMADO			
Marca	NÃO INFORMADO	Modelo	NÃO INFORMADO
Código	NÃO INFORMADO	Ano	NÃO INFORMADO
Cambio	NÃO INFORMADO	Combustível	NÃO INFORMADO
Configuração	NÃO INFORMADO	Potencia	NÃO INFORMADO
Acessorio	NÃO INFORMADO	Versão	NÃO INFORMADO
Porta	NÃO INFORMADO	Preço	NÃO INFORMADO

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO
A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial. As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar. A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados. Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.