



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 5031-4102
DATA LAUDO: 25/11/2024 17:34:33

Número do Laudo [REDACTED]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ELETRICO/FONTE EXTERNA	AUDI	I/AUDI E TRON SPB S
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022	0	PRETA	[REDACTED]	[REDACTED]	18082
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL



MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

NÚMERO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE NA BASE BIN PODENDO ASSIM SER REGULARIZADO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL.

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.		
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	222 Numeração registrada na BIN,coincide apenas parcialmente com a numeração que consta no motor,podendo ser exigido por parte do Órgão de Trânsito a regularização.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 5031-4102
DATA LAUDO: 25/11/2024 17:34:33

Número do Laudo [REDACTED]



APROVADO

DIANTEIRA




TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA





PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 5031-4102
DATA LAUDO: 25/11/2024 17:34:33

Número do Laudo



APROVADO

LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 5031-4102
DATA LAUDO: 25/11/2024 17:34:33

Número do Lau



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR

