



APROVADO

DADOS GERAIS:

DATA:	20/12/2024 14:12:34
CLIENTE:	PARTICULAR VILA GUILHERME
UNIDADE:	VILA GUILHERME

STATUS:	APROVADO
Nº DA VISTORIA:	
VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	LAND ROVER
ANO FAB./MODELO:	2017/2017
PLACA:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	

MODELO/VERSÃO:	LR/EVOQUE SE
COR:	VERDE
CIDADE:	BARUERI
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO MOTOR NO CRLV:	
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
KM:	82232

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro dos padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoriadora se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade LV VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VILA GUILHERME, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VILA GUILHERME apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VILA GUILHERME, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Eu, PARTICULAR VILA GUILHERME declaro ter recebido o seguinte da: LV VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME e CNPJ: 25.422.294/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R MARIA CANDIDA, 431 - CEP:02.071-010 - SAO PAULO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PANORÂMICA




ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



DIANTEIRA



DIANTEIRA DIREITA 90°



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




Eu, PARTICULAR VILA GUILHERME declaro ter recebido o seguinte da: LV VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME e CNPJ: 25.422.294/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


R MARIA CANDIDA, 431 - CEP:02.071-010 - SAO PAULO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CINTO



HODÔMETRO KM



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90°




LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



Eu, PARTICULAR VILA GUILHERME declaro ter recebido o seguinte da: LV VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME e CNPJ: 25.422.294/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R MARIA CANDIDA, 431 - CEP:02.071-010 - SAO PAULO