



CHECKMAT SÃO CAETANO/PLENAVER

CNPJ: 24.351.554/0001-00
ENDEREÇO: RUA BARALDI, 703
TELEFONE: (11) 4224-3285
DATA LAUDO: 27/01/2025 12:04:38

Número do Laudo



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	AUDI	I/AUDI Q5 P-HIBRIDO
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	BRANCA			20051
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a RJ VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



CHECKMAT SÃO CAETANO/PLENAVER
CNPJ: 24.351.554/0001-00
ENDEREÇO: RUA BARALDI, 703
TELEFONE: (11) 4224-3285
DATA LAUDO: 27/01/2025 12:04:38

Número do Laudo




APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



HODÔMETRO KM




MOTOR



CHASSI




LACRE DA PLACA






DOC. DO VEÍCULO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO







CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°






CHECKMAT SÃO CAETANO/PLENAVER
CNPJ: 24.351.554/0001-00
ENDEREÇO: RUA BARALDI, 703
TELEFONE: (11) 4224-3285
DATA LAUDO: 27/01/2025 12:04:38

Número do Laudo



APROVADO

TRASEIRA ESQUERDA 90°



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

