



VISTORIA VEICULAR

Razão Social: VISTORIA SJ LTDA

CPF/CNPJ: 41.382.887/0001-07

Endereço: Rua da Independência, 401 - Areias, São José - SC

Data da Realização da Vistoria: 18/07/2023 11:37

Telefone: (48) 3372-3563

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS DE ALERTA

POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO


DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO

VISTORIA

Vistoria

ID

Data



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo




Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicavel

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

⚠ Não Aplicável



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta traseira esquerda: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta dianteira direita: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta traseira direita: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro traseiro: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta chassi dianteira

⚠ Não Aplicável

Plaqueta carroceria


⚠ Não Aplicável

Plaqueta chassi traseira


⚠ Não Aplicável



Número do motor



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi

VEÍCULO

Modelo
PARATI GL 1.8

Chassi

Placa

UF veículo

Fabricante
VWCombustível
GASOLINAAno de fabricação
1995Ano do modelo
1995Cor
VERMELHA

Motor

Quilometragem
224.342

Frente 45° lado direito


Parecer técnico

APROVADO

Decisão Certa

VEÍCULO

DADOS DA CONSULTA



ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
VOLKSWAGEN / GOLPREÇO FIPE:
R\$ 8.365,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 8.093,14PREÇO MERCADO BR:
R\$ 8.114,05PREÇO MERCADO :
R\$ 8.090,63

0

RESTRIÇÕES

0

MULTAS

2

DÉBITOS

0

PONTOS DE ATENÇÃO



✓ ITENS APROVADOS			
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA		

! ITENS ALERTAS	
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 2

✗ ITENS DE RESTRIÇÃO	
NÃO HÁ ITENS	

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	
CILINDRADAS	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	
DATA DE LICENCIAMENTO	
MUNICÍPIO/UF	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	VW / PARATI GL 1.8	COR	VERMELHA
ANO DE FABRICAÇÃO	1995	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	1995	NÚMERO DE PASSAGEIROS	0
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SW MEDIO

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	
CPF/CNPJ COMPRADOR	

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	-	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	-	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	-
QUANTIDADE DE EIXOS	-	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 576,94	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 414,23	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO

CIRCULACAO

SITUAÇÃO DO CHASSI

NORMAL

VEÍCULO ROUBADO

NÃO

DADOS CADASTRAIS

PLACA

NÚMERO DE MOTOR

POTÊNCIA

RENAVAM

MUNICÍPIO/UF

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO

VW/PARATI GL 1.8

ANO DE FABRICAÇÃO

1995

ANO DO MODELO

1995

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

COR

VERMELHA

Espécie

MISTO

NÚMERO DE PASSAGEIROS

0

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM

1

TIPO DE VEÍCULO

AUTOMOVEL

PESO BRUTO TOTAL

0

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO

0

CAPACIDADE DE CARGA

NÃO INFORMADO

Nº DA CARROCERIA

NÃO INFORMADO

CARROCERIA

NÃO INFORMADO

QUANTIDADE DE EIXOS

0

TERCEIRO EIXO

NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA

NADA CONSTA

ALIENAÇÃO

NADA CONSTA

ARRENDAMENTO

NADA CONSTA

JUDICIAL

NADA CONSTA

RESERVA DE DOMÍNIO

NADA CONSTA

ROUBO E FURTO ATIVO

NADA CONSTA

SINISTRO RECUPERADO

NADA CONSTA

TRIBUTÁRIO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

NADA CONSTA

✓

HISTÓRICO ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

INDICIO SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓

INDICIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

9BWWZZZ30ZSP073753

Chassi	<div></div>		
Veículo			
Marca			
Combustível			
Fabricante			
Versão			
Ano Modelo			
Portas	NAO INFORMADO	Código Fipe	NAO INFORMADO
Região Geografica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status			
Vigência			
Modelo Fipe			
Combustível Fipe			
Preço Fipe			
Preço Financeira			
Versão			
Potência	50	Acessório	BASICO
Portas	2	Configuração	HATCHBACK COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)	
NADA CONSTA	

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	

PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)	
VERSÃO 1: 05104210-1	
Marca	
Código	
Cambio	
Configuração	
Acessorio	
Porta	

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.



A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.