


Laudo Cautelar Maximus Vistoria

✓ **APROVADO**



Renava [REDACTED]
Marca/Modelo:/M.BENZ GLC2504MATIC
Cor:PRATA
Ano Fabricação:2018
Ano Modelo:2019
Combustível:GASOLINA
Renava [REDACTED]
Cidade:SAO PAULO
UF:SP
KM:61872



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Numeração Câmbio	👍
Gravação de Vidros	👍
Estrutura Carroçaria	👍
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👍
Indício de Sinistro	👍
Parecer Técnico:	



MAXIMUS VISTORIAS



CNPJ: 25261059000164

Laudo Cautelar Maximus Vistoria

Aprovado

14/03/2025

Condições das numerações de Chassi e Motor



Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

👍 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo



MAXIMUS VISTORIAS

CNPJ: 25261059000164

Laudo Cautelar Maximus Vistoria

Aprovado

14/03/2025

⚠ Restrições de Base Nacional

👍 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

🏷 Etiquetas

👍 Etiqueta Motor

👍 Etiqueta Porta

👍 Etiqueta Assoalho

👍 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

🪟 Gravação de Vidros

👍 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

📄 Placa

👍 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

🚗 Estrutura Carroçaria

👍 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.


👤 Estado Cinto de Segurança

👍 **Condição:** Não Preenchido


⚙ Câmbio

👍 **Condição:** Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.

Fotos



CRLV



Outro - TORRE DO AMORTECEDOR




Etiqueta




Frente




Outro - CAIXA DE AR



Lacre da placa



Outro - COMPARTIMENTO DO MOTOR




Odômetro




Outro - LONGARINA




Etiqueta




Outro - COLUNAS




Outro - COLUNAS




Outro - COLUNAS




Outro - COLUNAS



Outro - COLUNAS




Cinto de segurança




Outro - COLUNAS



Outro - COLUNAS



Outro - LONGARINA



Vidros



Outro - RODA E PNEU



Outro - CAIXA DE AR




Outro - LONGARINA



Outro - LONGARINA



Estepe do pneu



Outro - COLUNAS



Outro - LONGARINA




MAXIMUS VISTORIAS

CNPJ: 25261059000164


Laudo Cautelar Maximus Vistoria

Aprovado

14/03/2025



Traseira



CRLV



Traseira



Placa

Esclarecimentos

A presente vistoria realizada possui caráter informativo de análise particular do veículo, não substituindo a perícia ou qualquer laudo oficial de órgãos competentes. Os órgãos oficiais possuem ferramentas próprias de análise, não disponibilizados para empresas de vistorias. A unidade MAXIMUS VISTORIAS VEICULARES, prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores à realização da vistoria. Este documento possui sua validade no exato momento da vistoria. O status e o resultado do laudo seguem um critério de avaliação desenvolvido pela MAXIMUS VISTORIAS VEICULARES, podendo este ser alterado sem prévia comunicação. Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis e passíveis de serem analisadas sem a desmontagem de peças. A MAXIMUS VISTORIAS VEICULARES disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisas, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratar de bases de terceiros. A MAXIMUS VISTORIAS VEICULARES não é o provedor da informação, é apenas o facilitador. A MAXIMUS VISTORIAS VEICULARES não valida a existência ou funcionamento de bolsas AIRBAG no veículo. Multas, débitos, restrições financeiras e outros não fazem parte do escopo de avaliação da vistoria, sendo indicado a busca por um profissional especializado. Não verificamos a procedência do hodômetro devido a inexistência de ferramentas que permitam uma assertividade de 100% na avaliação. O status final deste laudo não tem vínculo com a análise e aceitação de qualquer seguradora. Cada companhia de seguro possui o seu critério de avaliação e aceitação, ou negativa na cobertura securitária.



MAXIMUS VISTORIAS

CNPJ: 25261059000164

Laudo Cautelar Maximus Vistoria

Aprovado

14/03/2025

