

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

Laudo nº

Data/Hora

23/10/2024 15:07

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Móvel

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	
Marca:	MITSUBISHI
Modelo:	L200 TRITON SPORT GLX
Ano-Fabricação:	2019
Ano-Modelo:	2020
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	
Nº Motor:	
Cidade/UF:	SAO PAULO/SP

Foto da dianteira 45°



Foto da traseira 45°




SCORE



Imagem meramente ilustrativa

LEGENDA

REPROVADO NÃO CONFORME
APROVADO C/ RESTRIÇÃO CONFORME C/ RESTRIÇÃO
APROVADO C/ APONTAMENTO CONFORME C/ APONTAMENTO
APROVADO C/ OBSERVAÇÃO CONFORME C/ OBSERVAÇÃO
APROVADO CONFORME



LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA

Página 1 de 5



FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME / 22.952.502/0001-55

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, n° 160, Jardim Simus, 18055271, Sorocaba - SP - sorocaba@objetivavistorias.com.br (15) 3034-2102

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

Laudo nº

Data/Hora

Resultado do Laudo

23/10/2024 15:07

APROVADO

Vistoria Móvel

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	
Marca:	MITSUBISHI
Modelo:	L200 TRITON SPORT GLX
Ano-Fabricação:	2019
Ano-Modelo:	2020
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	
Nº Motor:	
Cidade/UF:	SAO PAULO/SP

Informações da vistoria cautelar

1.0.0 - PLACA E TARJETA

1.1.0 - A Placa e a Tarjeta encontravam-se:

1.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

2.0.0 - LACRE / QR-CODE DA PLACA

2.1.0 - O Lacre da Placa encontrava-se:

2.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

3.0.0 - GRAVAÇÃO DO NÚMERO "VIS" NOS VIDROS

3.1.0 - Para-brisa:

3.1.1 - Original.

3.2.0 - Porta Dianteira Esquerda:

3.2.1 - Original.

3.3.0 - Porta Traseira Esquerda:

3.3.1 - Original.

3.5.0 - Porta Traseira Direita:

3.5.1 - Original.

3.8.0 - Traseiro:

3.8.1 - Original.

4.0.0 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO "ETA"

4.1.0 - Do Batente da Porta:

4.1.1 - Original.

4.2.0 - Do Piso:

4.2.1 - Original.

4.3.0 - Do Compartimento do Motor:

4.3.1 - Original.

5.0.0 - NÚMERO DO MOTOR

5.1.0 - O número do Motor encontrava-se:

5.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

7.0.0 - PINTURA DO CHASSI

7.1.0 - A Pintura na região do Chassi encontrava-se:

7.1.1 - Com características originais.

8.0.0 - NÚMERO DO CHASSI

8.1.0 - O número do Chassi encontrava-se:

8.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

9.0.0 - REPAROS ESTRUTURAIS

9.1.0 - Situação Estrutural:

9.1.1 - O veículo examinado não apresentava corte, que viesse a caracterizar emenda na sua estrutura.

10.0.0 - CINTO DE SEGURANÇA

10.1.0 - Cinto de Segurança encontrava-se:

10.1.1 - Original, com data e dados do fabricante.

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA

Página 2 de 5



FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME / 22.952.502/0001-55

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, n° 160, Jardim Simus, 18055271, Sorocaba - SP - sorocaba@objetivavistorias.com.br (15) 3034-2102

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

Laudo nº

Data/Hora

23/10/2024 15:07

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Móvel

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	
Marca:	MITSUBISHI
Modelo:	L200 TRITON SPORT GLX
Ano-Fabricação:	2019
Ano-Modelo:	2020
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	
Nº Motor:	
Cidade/UF:	SAO PAULO/SP

11.0.0 - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA**11.1.0 - Plaqueta de Identificação da Carroceria encontrava-se:**

11.1.1 - Original.

12.0.0 - PESQUISA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LEILÃO**12.1.0 - Pesquisa de Comercialização em LEILÃO:**

12.1.1 - Foi realizada a pesquisa do comércio do veículo em Leilão nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

13.0.0 - PESQUISA DE SINISTRO**13.1.0 - Pesquisa de Comercialização de SINISTRO:**

13.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Sinistrados nesta data, e não foi encontrado nenhum registro de sinistro do veículo examinado.

14.0.0 - PESQUISA DE INDÍCIOS DE SINISTRO**14.1.0 - Pesquisa de Comercialização de INDÍCIOS DE SINISTRO:**

14.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Índícios de Sinistro nesta data, e não foi encontrado nenhum registro do veículo examinado.

15.0.0 - CRV / CRLV - AUTENTICIDADE**15.1.0 - CRV / CRLV do veículo encontravam-se:**

15.1.1 - Original.

17.0.0 - COR PREDOMINANTE DO VEÍCULO**17.1.0 - Cor predominante do veículo atual:**

17.1.1 - De acordo com o CRV / CRLV.

18.0.0 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS**18.1.0 - Itens de segurança encontravam-se:**

18.1.1 - Conforme/Existente.

20.0.0 - HODÔMETRO DO VEÍCULO**20.1.0 - Hodômetro do veículo atual:**

20.1.1 - "A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO".

21.0.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**21.1.0 - Pesquisa de histórico de furto e roubo:**

21.1.1 - Foi realizada a pesquisa de histórico de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA

Página 3 de 5



FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME / 22.952.502/0001-55

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, n° 160, Jardim Simus, 18055271, Sorocaba - SP - sorocaba@objetivavistorias.com.br (15) 3034-2102

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

Laudo n°

Data/Hora

Resultado do Laudo

23/10/2024 15:07

APROVADO

Vistoria Móvel

Informações cadastrais coletadas

Cliente:

Marca:

MITSUBISHI

Modelo:

L200 TRITON SPORT GLX

Ano-Fabricação:

2019

Ano-Modelo:

2020

Cor:

BRANCA

N° Chassi:

N° Motor:

Cidade/UF:

SAO PAULO/SP

Resultado do laudo

APROVADO

Observação

*****ESTE LAUDO NÃO GARANTE E NÃO SE RESPONSABILIZA SOBRE A PROCEDÊNCIA DE PINTURA , PEQUENAS E/OU MÉDIAS AVARIAS E/OU REPAROS OCULTOS E/OU APARENTES DE LATARIA E O/OU NA SUA ESTRUTURA ; VISTORIA APENAS EM CARÁTER INFORMATIVO , NÃO SUBSTITUI EM HIPÓTESE ALGUMA A VISTORIA OFICIAL DO INSTITUTO CRIMINALÍSTICA *****

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA

Página 4 de 5



FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME / 22.952.502/0001-55

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, n° 160, Jardim Simus, 18055271, Sorocaba - SP - sorocaba@objetivavistorias.com.br (15) 3034-2102

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

Laudo nº

Data/Hora

23/10/2024 15:07

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Móvel

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	
Marca:	MITSUBISHI
Modelo:	L200 TRITON SPORT GLX
Ano-Fabricação:	2019
Ano-Modelo:	2020
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	
Nº Motor:	
Cidade/UF:	SAO PAULO/SP

Informações Importantes

IMPORTANTE: Sr(s) Cliente(s), este Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito, e não substitui em hipótese alguma a vistoria Oficial do Instituto Criminalística. A validade de laudo restringe-se ao exato momento do exame, razão pela qual a **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriormente sofridas pelo veículo, como: danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio e outros.

A **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** não se responsabiliza por quaisquer dados fornecidos pelas empresas de consultas. Informamos aos clientes que outras empresas e/ou companhias de seguro podem utilizar métodos diferentes de avaliação da aceitação ou não dos automóveis. Ressaltamos que os critérios adotados pela **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** podem ser diferentes dos critérios utilizados por outras empresas do ramo de vistoria veicular.

Os itens analisados respeitam o escopo do respectivo serviço contratado, que são apenas os itens identificados no presente documento, dentro dos critérios estabelecidos em cada um deles, não abrangendo nenhum que não esteja presente nesta vistoria.

O status/resultado final segue o critério de avaliação desenvolvido pela **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME**.

Os itens estruturais, quando analisados, abrangem tão somente as regiões visíveis, cuja análise é feita sem desmontagem de peças.

Não é obrigatoriedade da **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** realizar análise de funilaria e pintura e parte e estrutural do veículo.

A **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas de fornecedores, por se tratarem de bases de terceiros.

Critério de avaliação das seguradoras: as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para a aceitação ou não da cobertura securitária. Por esse motivo informamos que o resultado desta vistoria independe da aceitação ou não da seguradora.

Multas, débitos, restrições financeiras como gravame (ex: alienação fiduciária, reserva de domínio, arrendamento etc.), indícios de sinistro, veículos sinistrados, restrições judiciais (ex: penhora, inventário, entre outras) e recall, não fazem parte do escopo da vistoria veicular, cabendo ao cliente procurar os órgãos competentes para fazer o levantamento dessas informações.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo vistoriado, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

A vistoria cautelar é meramente de identificação veicular (itens que caracterizam originalidade). Não valida a existência ou o funcionamento das bolsas airbag dos veículos vistoriados, mecânica do motor e /ou câmbio, seus acessórios, teste de frenagem, ABS, teste de emissão de fumaça "OPACIDADE", análise de emissão de gases poluentes e ruído. Não examina em vidros o uso de película automotiva e padrão de blindagem.

O cliente declara ter ciência que veículos registrados em outros estados diferentes do estado onde está situada a empresa de vistoria veicular contratada, pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que somente irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva, eximindo a **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** de responsabilidade, perdas e danos ou multas

A **FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME** adota critérios que adere a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018).

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA**Página 5 de 5****FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME / 22.952.502/0001-55**

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, n° 160, Jardim Simus, 18055271, Sorocaba - SP - sorocaba@objetivavistorias.com.br (15) 3034-2102