

Emissão: 16/10/2024

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo
I / M.BENZ C250

Tipo
Automovel

Fabricação/Modelo
2015 / 2016

Quilometragem
68122

Cidade
RIO DAS OSTRAS

ESTADO
RJ

CRLV

Nº do lacre da placa







LATERAL DO VEÍCULO A



LATERAL DO VEÍCULO B




CHASSI



MOTOR



CÂMBIO




HODOMETRO



PLACA




LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA



GRAVACAO DOS VIDROS



ESTEPE



MALA DO VEÍCULO



ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA A



LONGARINA DIANTEIRA B



LONGARINA TRASEIRA A



LONGARINA TRASEIRA B



TORRE A



TORRE B



COLUNA LATERAL A



COLUNA LATERAL B





FOTO ADICIONAL



FOTO ADICIONAL



FOTO ADICIONAL



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS

APONTAMENTOS DA VISTORIA

✓ - **Chassi:** + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de coluna: original.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de motor: original.

✓ - **Lacre:** + Lacre original, com ou sem número.

✓ - **Motor:** + Numeração do motor dentro dos padrões do fabricante e a mesma que consta na BIN.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Veículo com gravação do chassi nos vidros gravação todos não originais devido a blindagem.

*Veículo blindado

DECLARAÇÃO

A empresa laudocar pericia veicular analisa os veículos e informa a estrutura cautelar e informações em órgãos oficiais sobre os dados do veículo, A estrutura do veículo e feita pelo critério interno da laudocar e não se baseia nos critérios da seguradora para aprovação ou recusa do seguro, nosso vistoria tem o prazo de 30 dias a partir do momento de sua conclusão . Todas as informações desse laudo não pode ser violada ou modificada por qualquer outra empresa