Master Visão Vistoria Veicular

CNPJ: 24582193000102

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

Realizado em: 27/03/2025

[redacted]

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome SAO CAETANO AUTOMOVEIS LTDA	[redacted]
Nome do proprietário SAO CAETANO AUTOMOVEIS LTDA	

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]	**Marca/Modelo** JEEP / COMPASS SERIE S TF		**Tipo** Camioneta
Fabricação/Modelo 2023 / 2024		**Quilometragem** 11281	
Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO			**ESTADO** SP
CRLV 2025	**N° do lacre da placa** QRCODE	**Tipo de lacre** QRCODE	[redacted]

[redacted]		[redacted]	





MASTER VISÃO VISTORIA VEICULAR
CNPJ:24582193000102
- saobernardo@grupomastervisao.com.br tel: (11) 4930-5586

EST DAS LAGRIMAS, LOJA EP 07, N° 77
Bairro RUDGE RAMOS
São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09642-000

REALIZADO EM: 27/03/2025 [redacted]



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



PLACA



LACRE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



ETIQUETA ETA




TORRE DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO



TORRE DO AMORTECEDOR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



FOTOS ADICIONAIS

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ **- 01 Motor:** 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ **- 04 ETIQUETA ETA COLETADA:** 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL	✓ **- 06 LACRE NUMERO:** 06.1 ORIGINAL
✓ **- 07 ESTRUTURA:** 07.1 ORIGINAL	✓ **- CHASSI:** "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."

REALIZADO EM:
27/03/2025

[redacted]

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito e refere-se apenas a sua estrutura física e não substitui em hipótese alguma a perícia oficial do instituto de criminalística. A validade do presente laudo (30 dias corridos) restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual a Master Visão Vistoria, não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi , motor , câmbio, estrutura e etc .As companhias de seguro, de maneira geral, possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitação ou não de automóveis, por em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização entre a base nacional, base estadual e a federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações com as do Detran estadual. A Master Visão Vistoria Veicular repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta, não se responsabilizando pelas mesmas. Este laudo foi elaborado respeitando os critérios de avaliação conforme RESOLUÇÃO 544/15 do CONTRAN artigo 3º Anexo 1 Item 3.1, 3.2 ,3.3 ,3.4 respeitando a parte estrutural conforme descrito no item 4 do referido anexo .

MASTER VISÃO VISTORIA VEICULAR
CNPJ:24582193000102
- saobernardo@grupomastervisao.com.br **tel:** (11) 4930-5586

EST DAS LAGRIMAS, LOJA EP 07, N° 77
Bairro RUDGE RAMOS
São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09642-000