



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

T LINE TOYOTA MOEMA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
T LINE TOYOTA MOEMA	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			3	ALCOOL/GASOLINA	BMW	BMW/X1 S20I ACTIVEFLEX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor		Nr.Câmbio	Kilometragem
2020	2021	0	PRETA		0	30198



RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

NÚMERO DO MOTOR CADASTRADO PARCIALMENTE. NÚMERO COLETADO NO BLOCO: ///// [REDACTED]

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE SUMARE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados


Status

Descrição

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:		
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	222 Numeração registrada na BIN,coincide apenas parcialmente com a numeração que consta no motor,podendo ser exigido por parte do Órgão de Trânsito a regularização.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



DIANTEIRA



TRASEIRA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA






COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO




HODÔMETRO KM






MOTOR



CHASSI



DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI

