

**DADOS GERAIS:**

DATA:	19/03/2025 09:54:14	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:		Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:		VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	I/AUDI A3 LM 180CV
ANO FAB./MODELO:	2013/2014	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NÃO COLETADO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	88292

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:**1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:**1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

Vidro não original

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Vidro não original

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Vidro não original

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Vidro não original

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Vidro não original

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Vidro não original

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEÍCULO BLINDADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo de análise de risco, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade avaliada não possui qualquer modificação nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela JARDIM JAPAO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à JARDIM JAPAO apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da JARDIM JAPAO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, _____, ter recebido o seguinte veículo _____, e preendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


CONCEIÇÃO, 2934 - CEP:02.135-000 - SAO PAULO



FRENTE




TRASEIRA




NÚMERO DO MOTOR



VIN (NÚMERO DO CHASSI)




ETIQUETA CHASSI




ETIQUETA CINTO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA ESTEPE



NÚMERO VIDRO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



HODÔMETRO



PLACA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO INTERNO