



maximus  
vistorias

MAX Procedência  
Laudo Cautelar

Data: 15/07/2024  
Unidade: SAO PAULO/SP

### Dados do Proprietário

Nome CPF/CNPJ Telefone Email

### Dados do Veículo

| Renavam          | Placa            | Nº Chassi  | Tipo Veículo              | Combustível | Fabricante               | Modelo                                 |
|------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Ano Fab.<br>2010 | Ano Mod.<br>2010 | Capacidade | AUTOMOVEI<br>Cor<br>PRETA | DIESEL      | LAND ROVER<br>Nr. Câmbio | ILR DISCOVERY 4 3.0 SE<br>Kilometragem |

### Parecer da Vistoria

Ok

### Análises dos Itens

| Itens Verificados                          | Status | Descrição |
|--------------------------------------------|--------|-----------|
| 1 - Numeração identificadora do Câmbio     | ✓ OK   |           |
| 2 - Numeração identificadora do Chassi     | ✓ OK   |           |
| 3 - Numeração identificadora do Motor      | ✓ OK   |           |
| 4 - (VIS) Gravações de vidros              | ✓ OK   |           |
| 5 - (VIS) Etiquetas de Identificação (ETA) | ✓ OK   |           |
| 6 - Estrutura / Agregados                  | ✓ OK   |           |
| 7 - Placa / Lacre                          | ✓ OK   |           |
| 8 - Consulta / Pesquisa                    | ✓ OK   |           |

### Observações

### Importante

A Vistoria de Procedência Cautelar, é realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restrita aos dados, descritas neste documento, são cruzadas com informações de pesquisa de empresas terceirizadas identificadas pela razão social em sua Nota Fiscal, não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações, chassis, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como culres que afetam a pesquisa do veículo, apenas são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição imposta pela franqueadora não tem responsabilidade. Como não temos acesso a informação de bancos de dados e estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar em prejuízos ao adquirente do veículo e o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas não são de nossa responsabilidade.

www.maximusvistorias.com.br

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA [REDACTED] SP,

Data da Pesquisa: segunda-feira, 15 de julho de 2024 - 12:26:07

Data da Impressão: segunda-feira, 15 de julho de 2024 - 12:28:24

DADOS DO VEÍCULO

I/LR LR DISCOVERY 4 3.0 SE

MARCA/MODELO: I/LR LR DISCOVERY 4 3.0 SE

ANO FAB/MODELO: 2010 / 2010

COMBUSTIVEL: DIESEL

COR: PRETA

CILINDRADAS: 0

MEGA BASE ESPECIAL

| SINISTRO ESPECIAL | PARECER TÉCNICO | LEILÃO | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE | REMARKETING | SEGURADORA / FINANCEIRA |
|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
|                   |                 |        |                            |                                    |             |                         |

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| RESTRIÇÕES ESTADUAL         | LEILÃO                                |
| MULTAS E DÉBITOS            | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO            |
| SINISTRO                    | ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS |
| HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR | HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR           |

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2010  
MARCA/MODELO: I/LR LR DISCOVERY 4 3.0 SE  
COMBUSTIVEL: DIESEL  
TIPO VEICULO: UTILITARIO

ANO MODELO: 2010  
COR: PRETA  
ESPÉCIE VEICULO: MISTO  
CATEGORIA VEICULO: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSEIROS: 7  
CILINDRADAS: 0  
CAPACIDADE DE CARGA: 55  
QUANTIDADE DE EIXOS: 2

PROCEDÊNCIA VEICULO: IMPORTADA  
POTÊNCIA: 245  
CMT/PBT VEÍCULO: 674 / / 324

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 10/06/2024  
EXER. LICENCIAMENTO: 2024

DATA LICENCIAMENTO: 10/06/2024

PLACA ATUAL:  
UF PLACA:  
CHASSI

MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO-SP  
UF JURISDIÇÃO: SP  
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO  
TIPO CHASSI: NORMAL

#### AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO

Nº MOTOR (ESTADUAL):

#### RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA  
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA  
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA  
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA  
FINANCEIRA: NADA CONSTA  
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS  
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS  
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS  
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS

MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS  
POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS  
RENAINF: NÃO EXISTE DÉBITOS  
IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

#### RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

#### PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:  
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

#### GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL  
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL  
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL  
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL

CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL  
INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL  
DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

### REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

#### DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2010  
MARCA MODELO: LAND ROVER/LR DISCOVERY 4 3.0 SE/  
COMBUSTIVEL: DIESEL  
TIPO VEICULO: AUTO  
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

ANO MODELO: 2010  
COR: PRETA  
ESPÉCIE VEICULO: MISTO  
CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL

#### FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / 324  
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL  
CAPACIDADE DE CARGA: 55  
POTÊNCIA: 245

PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL  
QUANTIDADE DE EIXOS: 2  
CILINDRADAS: 0  
TIPO CARROCERIA: AU - SUVs

#### FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:  
UF JURISDIÇÃO:

MUN. EMPLACAMENTO: UBERLANDIA  
UF PLACA: MG  
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL  
CHASSI:

#### AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL  
CARROCERIA: NÃO DISPONÍVEL

NÚMERO MOTOR:

## RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA  
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA  
JUDICIAL: NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA  
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA  
FINANCEIRA: NADA CONSTA

## LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: DEZEMBRO

UF EMPLACAMENTO: MG

## HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2024 - 12:26:07

DATA/HORA DA CONSULTA: SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2024 - 11:28:53

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

## LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR LOCADORA / FROTA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

## CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

## INDÍCIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

### HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

2024

### HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE RECALL

FALHA NA CONSULTA

### VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

## MEGA LAUDO TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RISCOS E VISTORIAS LTDA

### ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizadas se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

**ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalaudo.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo **NÃO GARANTE** o conteúdo das informações da consulta e **ISENTO** a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.

Fotos

FRENTE



TRASEIRA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



Fotos

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



DIANTEIRA DIREITA 90°



Fotos

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



ETIQUETA VIS MOTOR



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



Fotos


TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




CAIXA DE ESTEPE



Fotos

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO




Fotos

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVACAO PARA BRISA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COL CENTRAL ESQUERDA



COL DIANTEIRA DIREITA



COL CENTRAL DIREITA



Fotos

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CHASSI



MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



Fotos

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



Fotos

PANORÂMICA

