



VISTORIA COMPLETA CAUTELAR

RESULTADO = **APROVADO**

Número da Vistoria

Cliente	
Cidade/Estado	SAO PAULO - SP
Data da Vistoria	28/04/2025 15:54:34

Dados do Veículo			
Marca/Modelo	HYUNDAI HYUNDAI CRETA1TA LIMITED-2023/2024-PRETA		
Placa		Cidade	BELO HORIZONTE
Nº do Chassi do veículo		Nº do Motor no Veículo	
Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Cadastro	
Nº do Carr. no Veículo		Nº da Câmbio no Veículo	
Nº do Carr. na BIN		Nº da Câmbio na BIN	
KM	0000	Renavam	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
10 - CONDIÇÃO DA PLACA, LACRE E TARJETA	✓ OK	
20 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:	✓ OK	
30 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	✓ OK	
40 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
92 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
95 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
96 - REGISTRO/HISTÓRICO LEILÃO/SINISTRADO-ROUBO/FURTO	✓ OK	

OBSERVAÇÃO:

Eu, proprietário deste veículo declaro ter entendido todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da vistoria do veículo. Estou ciente que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições deste veículo somente poderão ser solicitadas por mim(ã) acima qualificado(a), na sede deste estabelecimento e na posse da Vistoria e Pesquisa Originais.

Obs.: A presente Vistoria tem caráter informativo de análise particular do veículo, não substituindo, em hipótese alguma, a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade desta Vistoria restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual a Diagnosticar Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações ou danos posteriores sofridos pelo veículo, tais como chassis, motor, câmbio, estrutura, etc. Aceitação em Seguradoras: As Cias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos automotores, por esse motivo ressaltamos que o critério de avaliação da Diagnosticar Vistorias Automotivas independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR



PLACA TRASEIRA



ETIQUETA DO CINTO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

[REDACTED SIGNATURES]

ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

[REDACTED]



VISTORIA COMPLETA CAUTELAR
RESULTADO = APROVADO
Número da Vistoria [REDACTED]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
[REDACTED]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[REDACTED]
