



Dados do Cliente/Interessado

Nome:

Telefone:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca:

JEEP

Ano Fab. / Modelo:

2023 / 2023

Placa:

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Modelo:

COMPASS LONG TF

Cor:

BRANCA

Município:

RIO DE JANEIRO-RJ

KM:

50.640

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio			OBSTRUIDO



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO



411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO



510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO



520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO



530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO



540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA



610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações

VEÍCULO CONSTA RESTRIÇÃO DE BENZ TRIBUTÁRIO.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados d[REDACTED]. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA




QR CODE PLACA MERCOSUL



VIDRO GRAVAÇÃO (VIN)




CHASSI




MOTOR




HODÔMETRO




CRLV



CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



PAINEL INTERNO



TRILHO DA PORTA DIANTEIRA



TRILHO DA PORTA TRASEIRA



TRILHO DA PORTA DIANTEIRA



TRILHO DA PORTA TRASEIRA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA




ARCO DO PORTA MALAS



ASSOALHO DO PORTA MALAS



PAINEL TRASEIRO




JUNÇÃO DO ASSOALHO COM




JUNÇÃO DO ASSOALHO COM



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




GERAL DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ASSOALHO CENTRAL INFERIOR







INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 16/05/2025



12:23:11



DATA DA IMPRESSÃO: 16/05/2025



13:16:50



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2023**
MARCA / MODELO: **JEEP/COMPASS LONG TF**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **CAMIONETA**

ANO MODELO: **2023**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS:
CILINDRADAS:
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS:

PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA:
CMT/PBT:

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **2023-03-20**
MUNICÍPIO PLACA: **RIO DE JANEIRO-RJ**
CHASSI:
TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO: **2023**
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM_CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR:
CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA** JUDICIAL: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO **NADA CONSTA** FINANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA** RENAJUD: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)			
RESTRIÇÃO 1:	RENAINF	RESTRIÇÃO 2:	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
RESTRIÇÃO 3:	BENEFICIO_TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

MULTAS/DÉBITOS			
DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	
DPVAT:	0,00	MULTAS:	
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL			
NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL			

PROPRIETÁRIO(S)			
PROPRIETÁRIO ATUAL:			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:			

COMUNICAÇÃO DE VENDA			
NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS			

GRAVAME			
FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA			
NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA			

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:			
MARCA/MODELO:	JEEP/COMPASS LONG TF	ANO FAB/MODELO:	2023/2023
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Camioneta	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	RIO DE JANEIRO / RJ	UF ORIGEM:	RJ

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
MOTOR:			
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	
CILINDRADAS:		TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	
NUMERO EIXOS:		PESO BRUTO TOTAL:	
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)			
COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO

RENAINF (MULTAS):**SIM**

RECALL:**NÃO**

RENAJUD:**NÃO**

INDICADOR ALARME:**NÃO**

INDICADOR LEILÃO:**NÃO**

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:**ALIENACAO FIDUCIARIA**

RESTRIÇÃO 2:**SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3:**SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 4:**SEM RESTRICAO**

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED] desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.