



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: SORANA AUDI LAPA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
SORANA AUDI LAPA	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3	GASOLINA	AUDI	AUDI Q3 SPB 2.0 TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor		Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	BRANCA	[REDACTED]	0	22431

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	


DIANTEIRA



TRASEIRA



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE




CHASSI



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LACRE DA PLACA

