



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPE/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI Q8 3.0TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019	0	CINZA			44099
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro



RESTRIÇÕES ESTADUAL



MULTAS E DEBITOS



I FILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



DIANTEIRA




TRASEIRA



CAIXA DE AR ESQUERDA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



LACRE DA PLACA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA




COLUNA AB DIREITA VERIFICADA



COLUNA BC DIREITA VERIFICADA



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



HABITÁCULO DO MOTOR



COLUNA AB ESQUERDA VERIFICADA



COLUNA BC ESQUERDA VERIFICADA



DOC. DO VEÍCULO



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI

